



Betydelig oppgradert | Godkjent utleiedel | Usjenert endetomt | Dobbelgarasje



Seljelia 16, 4824 BJORBEKK

Prisantydning: KR 5.740.000

Boligtype
Enebolig

Eierform
Selveier

Antall soverom
4 soverom

Bruksareal (BRA)
266 m²

Byggeår
1988

Matrikkelnr
**4203, gnr. 437, bnr.
267, fnr. 0, snr. 0**

Selger: **Anette Johnsen**

Telefonnummer: **+4798403909**

Praktisk informasjon om salget

Denne boligen selges av en privatperson gjennom Aibo.no – en digital plattform for boligsalg uten megler.

Aibo er en digital plattform som gjør det mulig for privatpersoner å selge boligen sin selv – uten megler. Som kjøper vil du forholde deg direkte til selger gjennom hele prosessen.

Kontaktinformasjonen til selger finner du på forsiden av salgsoppgaven og i Finn-annonsen.

Visning

Visningen(e) gjennomføres av selger.

Som eier har selger god kjennskap til eiendommen og kan svare på spørsmål. Ta gjerne direkte kontakt med selger dersom du ønsker mer informasjon.

Budgivning

Budgivningen skjer digitalt gjennom Aibo sin budmodul og administreres av selger. Bud legges inn via «Gi bud»-funksjonen i Finn-annonsen og må signeres med BankID. Akseptfrist på bud er minimum 30 minutter.

Interessenter og budgivere mottar budvarsler på SMS underveis i budrunden. Budgiveren som får sitt bud akseptert, mottar akseptbrev og budjournal etter avsluttet budrunde. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Overtakelse

Overtakelse skjer etter avtale med selger. Overtakelsesprotokoll sendes ut før overtakelsen skjer.

Før boligen overleveres kjøper, skal fullt oppgjør og omkostninger være mottatt.

Tilstandsrapport

For at selger skal oppfylle sin opplysningsplikt, er det utarbeidet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten er vedlagt salgsoppgaven.

Omkostninger

Omkostningene er beregnet med utgangspunkt i at eiendommen selges til prisantydning, og at det kun tinglyses én låneobligasjon.

Det tas forbehold om endringer i offentlige og private gebyrer/avgifter.

Andel fellesgjeld / andel fellesformue overtas av kjøper.

Selger er ansvarlig for følgende gebyrer:

kr 1 000 (innhenting av kommunale restanser, estimert)

kr 545 (tinglysning av sikringsobligasjon)

Hvis forretningsfører: kr 6 725 (eierskiftegebyr til forretningsfører, estimert)

Lovanvendelse

Salget av eiendommen reguleres av avhendingsloven.

Salgsoppgaven bygger på opplysninger selger har gitt, tilstandsrapport utarbeidet av bygningssakkyndig, samt informasjon hentet fra kommunen, Kartverket og øvrige tilgjengelige kilder.

Det er viktig at kjøper setter seg godt inn i alle salgsdokumentene, inkludert salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers

egenerklæring. Kjøper anses å være kjent med forhold som er tydelig beskrevet i dokumentene, og slike forhold kan ikke senere påberopes som mangler – uavhengig av om dokumentene faktisk er gjennomgått.

Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe eiendommen uten undersøkelse, herunder kjøp usett, kan ikke gjøre gjeldende som mangel ved forhold som burde ha vært avdekket ved en slik gjennomgang.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefales det at interessenter rådfører seg med egne rådgivere før bud legges inn.

En bolig som har vært i bruk over tid vil normalt ha slitasje, og det kan forekomme skader. Slike forhold må kjøper forvente, og det kan også oppstå behov for utbedringer etter overtakelse. Normal slitasje og nødvendige utbedringer regnes ikke som mangler.

Kjøpers og selgers rettigheter og plikter reguleres av avtalen mellom partene, samt informasjonen som er gjort tilgjengelig i forbindelse med handelen. Avtalen suppleres av avhendingsloven, og det gjelder ulike vilkår avhengig av om kjøper er forbruker eller ikke. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.

På grunn av ulike avtalevilkår kan selger velge å vurdere bud fra ikke-forbrukere annerledes enn bud fra forbrukere. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan selger ta forbehold om at eiendommen selges «som den er», noe som begrenser selgers ansvar. Et lavere bud fra en ikke-forbruker kan derfor i enkelte tilfeller være mer attraktivt for selger. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, og er ikke forpliktet til å godta det høyeste.

Budgiver skal i budskjema opplyse om vedkommende opptrer som forbruker eller næringsdrivende. Det vil også bli opplyst dersom bud kommer fra en part som ikke er forbruker.

Forbrukerkjøp – definisjon

Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom der kjøper er en fysisk person som hovedsakelig ikke handler som ledd i næringsvirksomhet.

Forbruker – avtalevilkår

Eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med avtalen, eller dersom vilkårene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-8 er oppfylt. Dersom eiendommen avviker fra det kjøper med rimelighet kan forvente ut fra alder, type og synlig tilstand, kan det foreligge mangel. Det samme gjelder dersom det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, forutsatt at dette har hatt betydning for avtalen.

Boligen kan også ha en mangel etter avhendingsloven § 3-3 andre ledd dersom det er avvik mellom oppgitt og faktisk innvendig areal, forutsatt at avviket er minst 2 % og minimum 1 kvm.

Ved krav om prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke kostnader opp til kr 10 000 (egenandel).

Ikke-forbruker – definisjon

Dersom kjøper er en juridisk person, eller en fysisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, regnes kjøpet ikke som et forbrukerkjøp.

Ikke-forbruker – avtalevilkår

Eiendommen anses å ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med avtalen. Eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar utover det som er avtalt er begrenset etter avhendingsloven § 3-9 første ledd andre punktum.

Avhendingsloven § 3-3 andre ledd fravikes, og eventuell arealsvikt vurderes i stedet etter § 3-8.

Kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Dersom kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring, må dette tas forbehold om i budet.

Formuesverdi

Stortinget har vedtatt en ny modell for beregning av formuesverdi for bolig. Den nye modellen tar utgangspunkt i grunnkretser i stedet for kommuner, og skal benyttes fra og med inntektsåret 2026.

Dette kan medføre at beregnet markedsverdi settes høyere eller lavere enn tidligere, og innebærer at selger kan måtte forholde seg til tall som ikke nødvendigvis er oppdaterte på tidspunktet salgsoppgaven utarbeides.

Det tas derfor forbehold om at formuesverdien kan bli justert, og eventuelt øke, ved endelig fastsettelse i skatteåret.

For primærbolig utgjør formuesverdien 25 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi opp til kr 10 000 000, og deretter 70 % av den delen som overstiger dette beløpet.

For sekundærbolig utgjør formuesverdien 100 % av beregnet eller dokumentert markedsverdi.

For mer informasjon om formuesverdi, se Skatteetatens nettsider.

Tinglyste servitutter

Tinglyste servitutter er rettigheter og forpliktelser som er registrert på eiendommen i grunnboken. Dette kan blant annet gjelde rett til vei og adkomst, etablering og vedlikehold av vann- og avløpsledninger, samt bestemmelser om bruk av eiendommen eller bebyggelse.

Servituttene følger eiendommen og vil gjelde for ny eier ved et salg. Det anbefales at interessenter setter seg inn i hvilke servitutter som er tinglyst på eiendommen, da disse kan ha betydning for bruken av eiendommen.

Personopplysningsloven

Personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven. Ved å registrere deg som interessent, budgiver eller kjøper, samtykker du til at vi innhenter, behandler og lagrer personopplysninger om deg.



Viktig informasjon om prosessen

Kontrakt

Kjøpekontrakten er utarbeidet av Proffoppgjør AS og benyttes av selger for å kontraktsfeste eiendomskjøpet på en trygg og juridisk korrekt måte. Kontrakten er standardisert for salg av bolig og fritidsbolig til forbrukerkjøper, og ivaretar begge parter rettigheter og plikter i henhold til gjeldende regelverk

Oppgjør


Selger benytter Proffoppgjør AS til gjennomføring av oppgjøret. Det innebærer at overføring av penger og eiendom gjennomføres av en tredjepart som har konsesjon fra Finanstilsynet. Kjøper innbetaler kjøpesummen til Proffoppgjørs klientkonto, og midlene utbetales til selger først når hjemmelsoverføringen er gjennomført. Dette gir trygghet for begge parter.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven, begrenset oppad til kr 14 000 000. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å lese denne nøye før man gir bud, da den gir viktig informasjon om boligens tilstand slik selger kjenner den.

Innhold

- Bilder
- Nøkkelinformasjon
- Eiendomsinformasjon
- Vedlegg





Nye gulv og vegger av norsk limtrepanel.



Nytt kjøkken med heltre fronter fra 2023.



Velkommen til visning på Seljelia 16!



Hele 1. etasje er etterisolert og nyoppusset



Huset har 30 nye 3-lags vinduer fra Uldal



Spa-område med utedusj m. varmt vann



Flott skogutsikt for avslappende kvelder



Dobbel garasje på 60 kvm.



Flislagt inngangsparti med ny ytterdør.



Stor betongplatting på 50 kvm



Plassbygd utekjøkken med tilkoblet vann



Enkel adkomst til hovedetasje



Lys entre 1. etg



Balkongdør ut til veranda på nordsiden



Panasonic varmepumpe fra 2020



Flott karnapp med natur utsikt i spisestuen



Stue med mulighet for 2 ekstra soverom



Spilevegg til TV med skjult elektrisk system



Blank flis med glittereffekt



10 skjulte stikkontakter og 2 ethernet



Åpen løsning mellom kjøkken og stue



Glass-skap, hyller, bakplate. Uttrekbar kran



Lys karnapp med plass til spisegruppe



God siktlinje gjennom boligen



Kjøl/frys i full høyde, ovn og kombiovn



4 meter lang benkeplate. Induksjonsplate 25A



Entre mot soverom og bad



Plassbygd garderobe til utetøy



Bad fra 2021. To-sidig speilskap/glasshyller



Regndusj og foldbare dører



Soverom med ikea oppbevaringssystem



Integrert sminkespeil med lys



Huset har mange spesielle lamper



Trapp til 2. etasje



Stue i 2. etasje



Utsikt. Vinduet har plissegardin



Stue fra motsatt vinkel. Bokhylle i eik



Soverom i 2. etasje



Utsikt. Vinduet har lystett plissegardin



Justering i 3 forskjellige fargetoner.



Stort soverom i 2. etasje



Utsikt. Vinduet har lystett plissegardin



Flotte spiler og gelender i eik



Gang i underetasje, god lagringsplass.



Vaskerom med utslagsvask, skap og benkeplate



Bad i underetasje, stort badekar



Bad i underetasje



Dronebilde ovenfra tomten.



Flott opparbeidet vedlikeholdfritt uteområde



Spa dusjen har levegg som kan flyttes litt.



Boblebadet har nedgravd avløpsrør.



Spesialbygd lokk til å dekke Lazyspa maskin.



Stor terrasse utenfor skyvedøren...



... med god plass til møblering.




Dronebilde ovenfra en annen vinkel.



Elektronisk port åpner, til begge dører.



Stor garasje, med god lagringsplass.



Isolert bod i garasjen.



Garasjeloft med 23 kvm brukbart gulvareal.



Parkering og nedgang til leiligheten.



Leiligheten har stort uteområde på eget plan



Støpt platting tiltenkt utebod for leilighet



Flott vedlikeholdsfri betongtrapp.



U.etg har fin terrasse med tett tak over.



Huset er nymalt med unntak av grunnmur



Åpen løsning i leiligheten



Lyst og stort kjøkken



LG oppvaskmaskin medfølger



Stekeovn medfølger og den har komfyrvakt.



Nytt bad i 2020. Speil med innebygd lys



Bad i leilighet.



Plass til spisegruppe eller et møbel.



Stuen til nåværende leietakere.



Umøblert stue. Alle vinduer har plissegardin



KI møblert soverom.



Umøblert soverom, med lystett plissegardin.



Leiligheten har en bod til oppbevaring



Dronebilde av huset



Dronebilde av området




Dronebilde av nærområdet



Dronebilde av tursti og huset



Huset ligger i nærhet av havet.



Solnedgang ved terrassen.



Huset har flott varmt lys på kvelden



Flott belysning på kvelden i hele huset





Varmt lys gjør huset vakkert på kvelden




Plisse funksjon, de kan også sveve i luften.

PLAN 0





Plan 2



Hovedpunkter

- Stor familiebolig på 206 m².
- Mulighet for to ekstra soverom i hoveddelen.
- Svært gode lysforhold med 30 vinduer og spesialtilpassede plisségardiner med opp/ned-funksjon.
- Hele 167 m² terrasse- og verandaareal.
- Spabad, utedusj med varmtvann og utekjøkken med vann.
- Dobbelgarasje på 60 m² med 3-fas 40 A og varmebod.
- Godkjent sokkelleilighet på ca. 50 m², dagens leieinntekt kr 10 000/mnd. ekskl. strøm.

Oppgraderinger og standard

Eiendommen er betydelig oppgradert de senere årene. Alle vinduer er skiftet til 3-lags energivinduer med lydglass, hovedetasjen er etterisolert og store deler av kledningen er skiftet. Drenering og fuktsikring er utbedret, og det er utført omfattende arbeider på uteområdene. I tillegg er det gjort flere elektriske og innvendige oppgraderinger, blant annet nytt kjøkken, nye gulv og to nye bad.

Planløsning

Hoveddelen går over tre etasjer. Hovedetasjen har soverom, bad og åpne oppholdsarealer med stue, spiseplass og

kjøkken, naturlig inndelt i flere soner. Kjøkkenet har også spiseplass ved karnappvindue, og det er utgang til veranda fra to steder.

Opprinnelige tegninger viser to ekstra soverom i hovedetasjen som kan reetableres med lettvegger, slik at hoveddelen kan få totalt fem soverom. Andre etasje har stue og to soverom, velegnet som egen sone for barn, ungdom, gjester eller hjemmekontor. Underetasjen i hoveddelen har bad med badekar, vaskerom, gang og trapp med lagringsplass under. I underetasjen ligger også sokkelleiligheten med egen inngang. Eiendommen er godt tilrettelagt for barnevogn og kan med enkle tilpasninger også tilrettelegges for rullestolbrukere.

Utleiedel

Boligen har en godkjent sokkelleilighet på ca. 50 m². Leiligheten har egen luft-til-luft-varmepumpe og består av soverom, bod, bad og åpen stue-/kjøkkenløsning. Utenfor er det en 44 m² terrasse med tett tak. Utleiedelen er i dag utleid for kr 10 000 per måned, ekskl. strøm. Eksisterende leieforhold følger i utgangspunktet eiendommen ved eierskifte, og leieavtalen har tre måneders oppsigelsestid. Dersom kjøper ønsker utleiedelen levert uten eksisterende leieforhold, kan dette tas som forbehold i budet.

Nøkkelinformasjon



Postnummer
4824

Boligtype
Enebolig

Eieform
Selveier

Energikarakter
C

Oppvarmingskarakter
LIGHT_GREEN

Kommunennummer
4203

Gårdsnummer
437

Bruksnummer
267

Seksjonsnummer
0

Festenummer
0

Antall bad
3

Antall soverom
4

Etasje
3

Byggeår
1988

Renovert år
2024

Bruksareal (BRA)
266 m²

Internt bruksareal (BRA-i)
206 m²

Eksternt bruksareal (BRA-e)
60 m²

Terrasse-og balkongareal
(TBA)
167 m²

Tomteareal
701 m²

Godkjent utleiedel
Ja

Kommunale avgifter pr. år
KR 25 043

Formuesverdi
KR 1 497 500

Prisantydning
KR 5 740 000

Omkostninger

KR 144 590

Jeg har boligselgerforsikring

Ja

Festeavgift

1147

Totalpris

KR 5 884 590

Fasiliteter

Turterreng

Peis/Ildsted

Lademulighet

Garasje/P-plass

Kabel-TV

Barnevennlig

Bademulighet

Rolig

Sentralt

Utsikt

Bredbåndstilknytning

Balkong/Terrasse

Felleskostnader inkluderer

Ikke relevant.

Omkostninger inkluderer

143 500 kr (Dokumentavgift)

545 kr (Tinglysing av pantedokument)

545 kr (Tinglysing av skjøte)

144 590 kr (Omkostninger totalt)

5 884 590 kr (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses én låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige og private gebyrer.

Adkomst

Fra Arendal følges E18 vestover med avkjøring mot Rykene (RV407). Følg RV407 og ta første vei til høyre inn Bjørkeliveien på Rannekleiv. Følg veien opp bakken og ta tredje vei til høyre, skiltet Lyngheiveien. Følg veien helt til enden. Boligen ligger innerst i blindveien på høyre side, etter det felles svarte postkassestativet.

Beliggenhet

Boligen ligger rolig og usjenert innerst i en blindvei på Rannekleiv, på en solrik endetomt som grenser mot skog. Asdal barne- og ungdomsskole ligger innen gang- og sykkelavstand, og området byr på gode turmuligheter og lysløype. Det er 30 km/t sone på hele Rannekleiv og på Postveien bort mot skolen og barnehagen. Det er gode bussforbindelser til både Arendal og Grimstad sentrum, samt kort kjøretur til det store handelsområdet på Stoa.

Arealbeskrivelse

BRA-i:

U.etg i leilighet: 50 kvm: Stue, Kjøkken, soverom, bad, gang, bod.

U. etg i hoveddel: 25 kvm: Vaskerom, bad, gang.

1. etg: 86 kvm: Soverom, stue, spisestue, kjøkken, bad, gang.

2. etg: 45 kvm: 2 Soverom, stue.

BRA-e:

Dobbel garasje: 60 kvm: Garasje, varmebod, loft.

TBA (opparbeidet uteområde):
167 kvm: terrasse, veranda og betongplattning.

Beskaffenhet

Eiendommen har ca. 167 m² terrasse- og balkongareal (TBA), fordelt på flere soner og nivåer rundt boligen. Nivåene er bundet sammen med trapper og ramper og danner et sammenhengende uteareal med enkel adkomst mellom oppholdssonene.

Uteområdene er godt tilrettelagt for opphold og sosial bruk, med plassbygd utekjøkken i Kebony med vask, strømuttak og belysning. Terrassen har utedusj med varmt og kaldt vann samt egen 3-fas strømtilførsel til spabad.

Terrassen er bygget i vedlikeholdsvennlig Kebony, som ifølge leverandøren har minst 20 års garanti uten ytterligere behandling. Tomten er ellers i stor grad opparbeidet med terrasser, plattinger og gruslagte arealer med dobbel duk, noe som reduserer vedlikeholdsbehovet.

Festeforhold

Eiendommen ligger på festet tomt. Årlig festeavgift er på kun 1 147 kr, basert på sist innbetalte festeavgift.

Vesentlige opplysninger

Det foreligger omfattende dokumentasjon på oppgraderinger og utført arbeid i selgers eierperiode. Dokumentasjonen omfatter blant annet faktura og dokumentasjon fra håndverkere, for materiell, samsvarserklæringer for elektrisk arbeid, kursfortegnelse samt dokumentasjon knyttet til blant annet bad, VVS, vinduer og dører. En stor del av dokumentasjonen er samlet i Boligmappa og er tilgjengelig for kjøper.

Boligen har to Panasonic luft-til-luft-varmepumper, én i hoveddelen og én i sokkelleiligheten, samt vedovn i hoveddelen og panelovner på badene.

Boligen har fibertilkobling fra både Telenor og Altibox samt kablet nett mellom hovedetasjen og sokkelleiligheten, med nettverkspunkter i flere rom. Det elektriske anlegget er oppgradert med blant annet nye og endrede kurser og oppgradert innmat i sikringsskapet.

Notat

Parkering og garasje

Romslig dobbelgarasje på 60 m² med isolert og oppvarmet bod med strøm.

Garasjeloftet gir i tillegg ca. 23 m²

gulvareal til lagring. På gårdsplassen er det gode parkeringsmuligheter for flere biler.

Det er tilrettelagt for elbillading i garasjen med fremført kabel til ladepunkt og egen sikring i sikringsskapet.

Informasjon til salgsoppgaven

Gardiner

Alle vinduer i hele huset har spesialtilpasset doble to-farget plisségardiner, hvor innsiden er brun/beige og hvite fra utsiden. På alle soverom er det lystette varianter.

De kan justeres både ovenfra og nedenfra og kan plasseres nøyaktig der du ønsker på vinduet for kontroll på lys og innsyn – Skyvedør og verandadør kan ikke stilles nedenfra.

Kommentarer til arealoppmåling

Takstmann har utført ny oppmåling av boligen og den avviker litt fra gammel matrikkel info, bl.a. BRA i leilighet, og BRA i garasje samt totalt areal. Takstmann opplyser at leiligheten er målt til 50 kvm.

Til informasjon

Det er søkt og godkjent vinduer i garasjen, men disse ble aldri montert. Ny eier kan derfor sette inn dette om ønskelig, se original tegninger for info.

Bekreftet grunnboksutskrift

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2003/6045-1/36

15.08.2003

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 0

MADSEN UNNI RANNEKLEIV

IDEELL: 1/4

F.NR: 290462

RANNEKLEIV ARNE ROY

IDEELL: 1/4

F.NR: 220367

RANNEKLEIV NILS

IDEELL: 1/4

F.NR: 010864

RANNEKLEIV VIDAR

IDEELL: 1/4

F.NR: 010864

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Rettighetshavere til festerett

2020/3102300-1/200

30.09.2020 21.00

HJEMMEL TIL FESTERETT

VEDERLAG: NOK 2 390 000

NYGREN ANETTE

IDEELL: 1/2

F.NR: 150991

NYGREN PHILIP

IDEELL: 1/2

F.NR: 051092

HEFTELSE

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1987/4658-2/36

09.06.1987

BESTEMMELSE OM VEG

Med flere bestemmelser

1987/4658-3/36

09.06.1987

FESTEKONTRAKT - VILKÅR

FESTETID: 99 ÅR

ÅRLIG AVGIFT NOK 510

PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN

BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTEELSE AV LEIEKONTRAKT

KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA

HJEMMELSHAVER/UTLEIER

1987/4658-4/36

09.06.1987

**** PRIORITETSBESTEMMELSE**

PRIORITET ETTER OBLIGASJON(ER) TIL HUSBANKEN OG/ELLER

ANDRE

BANKER OG KREDITINSTITUSJONER

Heftelser i festerett:

1987/4658-3/36

09.06.1987

FESTEKONTRAKT - VILKÅR

GJELDER FESTE

FESTETID: 99 ÅR

ÅRLIG AVGIFT NOK 510

PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT

BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN

Kommune: 4203 ARENDAL

Gnr: 437 Bnr: 267

BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTESE AV LEIEKONTRAKT
KONTRAKTEN KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER

1987/4658-4/36
09.06.1987

** PRIORITETSBESTEMMELSE
PRIORITET ETTER OBLIGASJON(ER) TIL HUSBANKEN OG/ELLER
ANDRE
BANKER OG KREDITINSTITUSJONER

2024/1989441-1/200
23.09.2024 15.12

PANTEDOKUMENT
GJELDER FESTE
BELØP: NOK 3 550 000
PANTHAVER: SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 988 738 387
PANTHAVER: SPAREBANK 1 SMN
ORG.NR: 937 901 003
ELEKTRONISK INNSENDT

2025/866003-1/200
28.07.2025 08.27

PANTEDOKUMENT
GJELDER FESTE
BELØP: NOK 1 410 000
PANTHAVER: SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS
ORG.NR: 988 738 387
PANTHAVER: SPAREBANK 1 SMN
ORG.NR: 937 901 003
ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA

1986/11175-1/36
21.10.1986

REGISTRERING AV GRUNN
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:4203 GNR:437
BNR:203

2020/1798792-1/200
01.01.2020 00.00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
TIDLIGERE: KNR:0906 GNR:437 BNR:267

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglyssloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.

Tilstandsrapport



Enebolig



Seljelia 16, 4824 BJORBEKK



ARENDAL kommune



gnr. 437, bnr. 267

Sum areal alle bygg: BRA: 266 m² BRA-i: 206 m²



Befaringsdato: 31.07.2026

Rapportdato: 16.08.2026

Oppdragsnr.: 22464-1120

Referansenummer: YL1255

Foretak: JL TAKST AS



Medlem av



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

JL Takst AS

JL Takst AS er et frittstående takstfirma som bygger på høy faglig integritet og solid erfaring fra byggebransjen. Jeg har over 15 års erfaring med alt fra restaurering av eldre bygg til oppføring av moderne eneboliger og flermannsboliger, inkludert tradisjonelle byggeteknikker og spesialiserte løsninger som maskinlaftet tømmer.

Som tømmer og byggingeniør kombinerer jeg nøyaktighet med effektivitet for å levere grundige og objektive rapporter som gir trygghet i store beslutninger. Mitt mål er å tilby pålitelige vurderinger og personlig oppfølging som skaper verdi for både privatpersoner og profesjonelle aktører.

Jeg setter stor pris på tilliten som følger med oppdragene mine og håper at fornøyde kunder deler sin opplevelse med andre som trenger trygge og profesjonelle taksttjenester.



Rapportansvarlig

Jon-Inge Lid

Uavhengig Takstingeniør

JLTakst@gmail.com

452 24 118



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (<https://iverdi.no/>).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og straktiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.



Tiltak under kr 20 000



Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000



Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000



Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

Boligen er opprinnelig fra 1989 og er delvis oppgradert i senere år, blant annet med nyere vinduer, deler av utvendig kledning og drenering, samt oppgradering av hovedetasje og kjellerleilighet. Flere av de oppgraderte bygningsdelene fremstår med normal tilstand ut fra alder og utførelse.

Enkelte bygningsdeler er fortsatt fra byggeåret eller har høy alder. Dette gjelder blant annet deler av dreneringen, våtrom i hoveddelens underetasje og deler av vann- og avløpsanlegget. Bad og vaskerom i hoveddelens underetasje har vesentlige alders- og utførelsesrelaterede avvik og må påregnes renoveret.

Det er også registrert forhøyet fuktnivå i en innforet kjellervegg. Forholdet må ses i sammenheng med terreng og drenering og bør følges opp nærmere.

For øvrig er det registrert enkelte avvik og sikkerhetsforhold ved blant annet tak, ventilasjon, trapper og utomhus. Det vises til de enkelte bygningsdelene i rapporten for nærmere beskrivelse av tilstand, konsekvenser og anbefalte tiltak.

Generelle overflater

Kjellerleilighet:

Malt himling
Panelplater på vegger
Laminat på gulv
Varmekilde - Varmepumpe

Kjeller (hovedenhet):

Himlingsplater
Panel på vegger
Laminat på gulv

Hovedetasje:

Himlingsplater
Panel og malte overflater på vegger
Laminat på gulv
Varmekilder - varmepumpe og vedovn

Loft:

Malte panel i tak
Malt panel på vegger
Laminat på gulv

Enebolig - Byggeår: 1989

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Det er tekking av betongtakstein, med undertak av asfaltapp. Besiktiget fra taket og det kunne ikke registreres noen åpenbare avvik med tekkingen ut over normal slittasje for alderen. Takrenner og beslag av plast og nedløp av plastbelagt stål. Det er montert takstige for tilgang til feiing og inspeksjon av pipe. Saltakskonstruksjon med a-takstoler i tre. Undertak av rupanel med lufting via takfoten.

Loftet er innredet mens kneloft er uoppvarmet.

Veggkonstruksjon av bindingsverk fra byggeår, med utvendig liggende panel.

Yttervegger i 1 etg er etterisolert innvendig med 50mm isolasjon med ny dampsperre i følge selger.

Deler av kledningen er byttet ut i perioden 2023-2025 i forbindelse med utskifting av vinduer og nyoppføring av veranda med stedvis ny vindsperreduk.

Vinduer av tre med 3-lags energi- og lydglass i følge selger. Noen av vinduene på utsatte fasader har utvendig aluminiumsbeslag.

Malt ytterdør i kjeller og hovedinngang.

Balkongdør mot nord med glass og skyvebalkongdør mot vest.

Dører er montert av eier som er faglært.

Balkong mot nord, fundamentert med dragere på pilarer på betongfundamenter, med spaltegulv av Kebony terrassebord.

Det er tetting mellom bjelker med undertakspapp i forbindelse med uteområdet i kjelleretasjen.

Treterrasse på terreng inntil boligen på tilfarere forran kjellerleiligheten.

Treterrasse understøttet av bjelker og punktfundamenter, med nedsenk for jacuzzi mot vest.

Støpt betongplate i forlengelsen av terrassen mot vest, med utekjøkken.

Det er flere utvendige trapper på eiendommen:

Flislagt betongtrapp ved entre.

Betongtrapp ned til område på nedsiden av boligen.

Tretrapper fra balkong.

INNENDIG

[Gå til side](#)

Det er ikke dokumentasjon på måling av radon og boligen er ikke utført med radonsperre.

Eiendommen ligger i et område med lav-moderat aktsomhetsgrad i forhold til radon.

Det er elementpipe av lettklinker og vedovn i hovedetasje av boligen.

Det er sotuttaksluke i leilighet i kjeller.

Pipe er tilgjengelig for inspeksjon fra minst 2 sider.

Det er rom under terreng i deler av kjelleretasjen.

Gulv av støpt betongplate, med overflater av laminat og innforede vegger med panelplater.

Innforet vegge er bygget opp med svartpapp mot mur og ca 50mm isolert utforing.

Det er malt/lakkert tretrapp mellom etasjene.

Det kunne ikke observeres fuktkrevende insekter eller skadedyr eller symptomer på disse under befaringen.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Våtrom › Hovedetasje › Bad

Bad i hovedetasjen er pusset opp i 2021, hovedsaklig av eier som er faglært tømrer.

Sanitærutstyr, el og gulvbelegg er utført av fagkyndig foretak.

Faktura er fremlagt som dokumentasjon.

Sanitæranlegg er utført av Rørlegger Halvorsen AS

Elektro er utført av Hisøy Elektro AS

Gulvbelegg og avretting utført av Fargerike Grimstad AS

Det er fremlagt faktura for arbeider utført i forbindelse med badet, øvrig arbeid utført av eier etter monteringsanvisning. Eier er faglært tømrer.

I himling er det malt tak og på vegger er det baderomspanel fra

Beskrivelse av eiendommen

Berry Alloc i følge selger.

På gulvet er det vinylbelegg.

Det er målt tilfredsstillende fall til sluk og tilstrekkelig oppkant mot vegg og ved dør.

Vannnettstsjikt i form av baderomsplater og vinylbelegg på gulv.

Det er plastsluk, som klemmer vinylbelegg.

Baderomsplater virker utført iht. monteringsansvisning.

Det er tilstrekkelig oppkant ved dør.

Badet har dusjhjørne med glassvegger, gulvmontert toalett og servantinnredning med nedfelt servant.

Det er også vannfordelerskap i rommet, med synlig drenering ut av vegg bak toalett for synliggjøring av eventuelt lekkasjevann.

Det er avtrekksventilasjon på badet via fuktstyrt vifte i tak, med tilstrekkelig spalte/flat terskel under dør for tilluft.

Avtrekk påvist ved hjelp av røykpenn.

Hulltaking er vurdert som unødvendig da badet er relativt nytt og alle tettesjikt er synlige og fremstår uten avvik.

Det er utført overflatefuktsøk med håndholdt fuktsøker uten å finne avvikende/unnormale verdier, sammenliknet med tørr del av badet.

Våtrom › Underetasje › Bad

Baderommet i kjelleretasjen av hoveddelen er vurdert å være fra byggeåret, basert på materialbruk og utførelse.

Himlingen er malt, og veggene er tapetsert med baderomstapet. Gulvet har tilfredsstillende lokalt fall rundt plastsluket, som er skrudd fast i gulvbelegget men er relativt flatt ellers. Gulvbelegget har tilfredsstillende oppkant langs veggen. Det er badekar, gulvmontert toalett og servantinnredning på badet. Det er fuktstyr avtrekk ut av vegg.

Det er ikke foretatt hulltaking da det er konstatert brudd på tettesjikt ved andre undersøkelser, som gjør at det er behov for tiltak på rommet for å bruke dette som bad. Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvikende verdier i forhold til tørr del.

Våtrom › Underetasje › Bad 2

Bad i leilighet i underetasjen pusset opp i 2021 hovedsaklig av eier som er faglært tømrer.

Sanitærutstyr, el og gulvbelegg er utført av fagkyndig foretak .

Faktura er fremlagt som dokumentasjon.

Sanitæranlegg er utført av Egil Bringsverd VVS

Elektro er utført av Hisøy Elektro AS

Gulvbelegg og avretting utført av Kåre Christensen AS (Fargerike Arendal)

Det er fremlagt faktura for arbeider utført i forbindelse med badet, øvrig arbeid utført av eier etter monteringsansvisning. Eier er faglært tømrer.

I himling er det malt tak og på vegger er det baderomspanel fra Berry Alloc i følge selger.

På gulvet er det vinylbelegg.

Det er målt tilfredsstillende fall til sluk og tilstrekkelig oppkant mot vegg og ved dør.

Vannnettstsjikt i form av baderomsplater og vinylbelegg på gulv.

Det er plastsluk, som klemmer vinylbelegg.

Baderomsplater virker utført iht. monteringsansvisning.

Badet har dusjkabinet, gulvmontert toalett og servantinnredning med nedfelt servant.

Det er avtrekksventilasjon på badet via fuktstyrt vifte i vegg.

Avtrekk påvist ved hjelp av røykpenn.

Det er ikke utført hulltaking da bade har synlige tettesjikt samt har en konstruksjon som gjør det umulig å utføre hulltaking (murvegg og brann-/lydskille).

Det er utført overflatefuktsøk med håndholdt fuktsøker, uten at det kunne påvises avvik i forhold til tørr del av rommet.

Våtrom › Underetasje › Vaskerom

Vaskerommet i kjelleretasjen av hoveddelen er vurdert å være fra byggeåret, basert på materialbruk og utførelse. Himlingen er malt, og veggene er tapetsert med baderomstapet. Plastsluket er skrudd fast i gulvbelegget. Gulvbelegget har oppkant langs veggen. Det er utslagsvask, opplegg for vaskemaskin og fuktstyr avtrekk ut av vegg.

Det er ikke foretatt hulltaking da det er konstatert brudd på tettesjikt ved andre undersøkelser, som gjør at det er behov for tiltak på rommet for å bruke dette som bad. Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvikende verdier i forhold til tørr del.

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkken › Hovedetasje › Stue/kjøkken

IKEA Kjøkken fra 2023, med glatte fronter og kompositt benkeplate med nedfelt oppvaskkum av kompositt.

Det er integrert kjøleskap, fryseskap, stekeovn, kokeplate, oppvaskmaskin og microbølgeovn. Det er montert komfyrvakt og vannstoppsystem.

Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvik i verdier fra tørr del av kjøkken.

Det er avtrekk over komfyr med utkast ut av vegg.

Kjøkken › Underetasje › Stue/kjøkken

Kjøkken i utleiedel i kjeller med profilerte fronter og laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum av stål. Det er komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap på kjøkkenet.

Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvik i verdier fra tørr del av kjøkken.

Det er avtrekk over komfyr med utkast ut av vegg.

Funksjonstestet ved hjelp av røykpenn.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Hovedsaklig har boligen innvendige vannrør av plastrør i varerør (Rør-i-rør), men med kobberør i plastkappe enkelte steder (kjellerleiligheten).

Stoppekran er lokalisert i kjeller, funksjonstestet og funnet i orden, her er det også montert vannmåler.

Innvendig avløpsrør i plast med stakemuligheter via sluk/toalett.

Det er registrert lufting over tak.

Eiendommen ventileres via naturlig ventilering med periodisk avtrekk på bad og kjøkken.

Det er to luft til luft varmpumper på eiendommen. En til kjeller og en til hoveddel.

Pumpen i kjeller er fra 2022 og hoveddelen fra 2020. sistnevnte fikk service i forbindelse med flytting av pumpen i 2022.

Varmtvannstank på ca 200l i kjellerleilighet fra 2020.

Varmtvannstank på ca 200l i kjeller (hoveddel) fra 2021.

Beskrivelse av eiendommen

Det er lagt opp vann til utedusj og utekran for utekjøkken,
Det er klargjort rørføringer til fremtidig bad/vaskerom i kjeller.
Det er blanding av skjult og åpent anlegg. Sikringsskap med 230v,
automatsikringer og AMS-måler.
Boligen har tilstrekkelig med røykvarslere og brannslukningsutstyr
på befaringstidspunktet.

TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Byggegrunn er ukjent.
Terreng og synlig forhold indikerer byggegrunn av løsmasser samt
at eier har opplyst om at det er tilbakefylt med sprengsteinsmasser
på sider som er drenert.
Deler av boligen er drenert og etterisolert i 2024 (kortvegger og
langvegg mot nord).
Dette er utført av eier med bistand fra fagkyndige.
Vegg mot sør har opprinnelig fuksikring og drenering.
Grunnmurer av lettklinkerbloker med støpt plate mot grunn.
Deler av veggene på øst- og vestfasaden er etterisolert med 50mm
XPS i forbindelse med drenering.
Støttemurer av systemblokk i flere høyde på uteområdet.
Det omkringliggende terrenget skråner en del fra sør mot nord
rundt boligen. Det er relativt flatt på sørsiden og skrående terreng
på nordsiden i umiddelbar nærhet til boligen.
Boligen har indikasjon på utvendig vannrør av kobber, observert
ved vanninntak i kjeller.
Erfaringsmessig er det utvendig avløpsrør av PVS/Plast.
Det er offentlig vann og avløp til boligen.

Materiale og alder på utvendige vann- og avløpsledninger er ikke
dokumentert. Det er observert kobberrør ved vanninntaket i kjeller,
men dette dokumenterer ikke utførelsen av hele den utvendige
vannledningen. Utvendig avløpsledning er ikke synlig og materiale
er ukjent.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)

Enebolig

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.


Det er satt inn en ny skyvedør mot veranda og to nye vinduer i
trappeoppgangen. Disse endringene fremgår ikke av
kommunens godkjente
tegninger.

På tidligere omsøkte tegninger for leilighet i kjeller er bod ikke
med som del av leiligheten, det har vært dialog mellom
kommunen og selger rundt dette og avviket ansees som ikke
søknadspliktig fra kommunens side jfr. fremlagt e-post
korrespondanse. Tegning av dagens situasjon er oversendt og
registrert hos kommunen.

Dersom det er avvik mellom godkjente tegninger og faktisk
bruk, anbefales det å undersøke dette nærmere, for eksempel
ved å kontakte kommunen.


Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

! Våtrom > Underetsasje > Bad > Generell [Gå til side](#)

! Våtrom > Underetsasje > Vaskerom > Generell [Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

! Utvendig > Nedløp, beslag og skorsteiner over tak [Gå til side](#)

! Innvendig > Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje) [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Innvendige vannledninger [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Ventilasjon [Gå til side](#)

! Tekniske installasjoner > Varmesentral (fyrkjeler, varmepumper, fjernvarme, pelletsanlegg, gasskjeler, osv) [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Fuktsikring og drenering [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Terrengforhold [Gå til side](#)

! Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger inkl. overvann og avløp fra drenering [Gå til side](#)

! Kjøkken > Hovedetasje > Stue/kjøkken > Avtrekk [Gå til side](#)

! Kjøkken > Underetsasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning [Gå til side](#)

! Våtrom > Underetsasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)

! Våtrom > Underetsasje > Bad 2 > Ventilasjon [Gå til side](#)

! Våtrom > Underetsasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom [Gå til side](#)

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Sammendrag av boligens tilstand

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

-  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. [Gå til side](#)
Det var ikke krav på søknadstidspunktet, men på grunn av sikkerhet vurderes punktet opp mot forskriftskrav på befaringstidspunktet. Takvinkel og type taktekking tilsier at det foreligger krav til snøfangere.
-  Det er ikke montert rekkverk på utvendig trapp ved entre og trapp ned til område på nedsiden av huset.
-  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
-  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
-  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Dvs at den listen, stangen eller det håndtaket som er montert langs trappeløpet som man holder i når man går opp eller ned mangler.
-  Det mangler samsvarserklæring for hele eller deler av anlegget.
-  Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tilstandsrapport

ENEBOLIG

Byggeår

1989

Kommentar

Byggeår er basert på opplysninger i midlertidig brukstillatelse.

Anvendelse

Bolig med utleiedel

Tilbygg / modernisering

2021	Modernisering	Pusset opp kjellerleilighet
2024	Modernisering	Deler av utvendig kledning byttet, nye vinduer/dører og ny balkong/terrasse. Drenering på deler av boligen.
2022	Modernisering	Pusset opp hovedetasje.

UTVENDIG

TG 1 Takteking

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Beskrivelse

Det er tekking av betongtakstein, med undertak av asfaltpapp. Besiktiget fra taket og det kunne ikke registreres noen åpenbare avvik med tekkingen ut over normal slittasje for alderen.



TG 2 Nedløp, beslag og skorsteiner over tak

Beskrivelse

Takrenner og beslag av plast og nedløp av plastbelagt stål. Det er montert takstige for tilgang til feiing og inspeksjon av pipe.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik i beslagløsninger.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Det var ikke krav på søknadstidspunktet, men på grunn av sikkerhet vurderes punktet opp mot forskriftskrav på befaringsstidspunktet. Takvinkel og type takteking tilsier at det foreligger krav til snøfangere.

Konsekvens/tiltak

- Skaden må utbedres.
- Topp/deksel på luftegjennomføringen mangler. Dette kan medføre økt inntrenging av nedbør og fremmedlegemer i lufteredningen. Det anbefales å kontrollere hvilken avslutning gjennomføringen er beregnet for, og komplettere denne dersom topp/deksel inngår i systemet.
- Manglende snøfangere kan føre til ras av snø og is fra taket, med fare for skade på personer, eiendom og installasjoner.
- Det må monteres snøfangere tilpasset takets utforming for å ivareta sikkerheten.

Tilstandsgrad 2 vurderes på bakgrunn av avvik med luftegjennomføring samt tæring/sittasje på beslag som gradrenner på taket.



TG 1 Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Takteking

Beskrivelse

Saltakskonstruksjon med a-takstoler i tre. Undertak av rupanel med lufting via takfoten. Loftet er innredet mens kneloft er uoppvarmet.

Tilstandsrapport

TG 1 Yttervegger/Veggkonstruksjon

Beskrivelse

Veggkonstruksjon av bindingsverk fra byggeår, med utvendig liggende panel.

Yttervegger i 1 etg er etterisolert innvendig med 50mm isolasjon med ny dampsperre i følge selger.

Deler av kledningen er byttet ut i perioden 2023-2025 i forbindelse med utskifting av vinduer og nyoppføring av veranda med stedvis ny vindspærreduk.

TG 1 Vinduer og takvinduer/takluker/overlys

Beskrivelse

Vinduer av tre med 3-lags energi- og lydglass i følge selger. Noen av vinduene på utsatte fasader har utvendig aluminiumsbeslag.

Årstall: 2024

Kilde: Egenerklæring

TG 1 Ytterdører

Beskrivelse

Malt ytterdør i kjeller og hovedinngang.

Balkongdør mot nord med glass og skyvebalkongdør mot vest.

Dører er montert av eier som er faglært.

Årstall: 2024

Kilde: Egenerklæring

TG 1 Balkonger, verandaer, takterrasser og altaner

Beskrivelse

Balkong mot nord, fundamentert med dragere på pilarer på betongfundamenter, med spaltegulv av Kebony terrassebord.

Det er tetting mellom bjelker med undertakspapp i forbindelse med uteområdet i kjelleretasjen.

Årstall: 2022

Kilde: Egenerklæring

TG 1 Terrasser og plattinger på terreng

Beskrivelse

Treterrasse på terreng inntil boligen på tilfarere forran kjellerleiligheten. Treterrasse understøttet av bjelker og punktfundamenter, med nedsenk for jacuzzi mot vest.

Støpt betongplate i forlengelsen av terrassen mot vest, med utekjøkken.



Utvendige trapper

Beskrivelse

Det er flere utvendige trapper på eiendommen:

Flislagt betongtrapp ved entre.

Betongtrapp ned til område på nedsiden av boligen.

Tretrapper fra balkong.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert rekkverk på utvendig trapp ved entre og trapp ned til område på nedsiden av huset.

Konsekvens/tiltak

- Mangelfull sikring kan føre til fallulykker eller at personer mister støtte, med fare for alvorlig skade.

Det mangler tilstrekkelig rekkverk/håndrekke på utvendig trapper.



INNENDIG



Radon

Beskrivelse

Det er ikke dokumentasjon på måling av radon og boligen er ikke utført med radonsperre.

Eiendommen ligger i et område med lav-moderat aktsomhetsgrad i forhold til radon.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Konsekvens/tiltak

- Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt vurdere nærmere kontroll eller tiltak dersom forhøyede verdier påvises.
- Ved utleie er det krav om at eier skal utføre måling og eventuelle tiltak ved forhøyede verdier

Pipe/skorsteiner og ildsteder inne i boligen

Beskrivelse

Det er elementpipe av lettklinker og vedovn i hovedetasje av boligen.

Det er sotuttaksluke i leilighet i kjeller.

Pipe er tilgjengelig for inspeksjon fra minst 2 sider.

Tilstandsrapport



TG 2 Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje)

Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'

Beskrivelse

Det er rom under terreng i deler av kjelleretasjen. Gulv av støpt betongplate, med overflater av laminat og innforede vegger med panelplater. Innforet vegge er bygget opp med svartpapp mot mur og ca 50mm isolert utforing.

Vurdering av avvik:

- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i innforet vegg, men ikke påvist fuktskader i dette området.

Konsekvens/tiltak


- Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.
- Det anbefales å avdekke årsak til fukt og iverksette tiltak for å redusere fuktbelastningen, samt følge med på utviklingen.

Det er utført hulltaking i skråvegg i området under entretrappen, fra bodrom i kjellerleiligheten.

Det ble målt trefukt på 18.9% (vektprosent). 18 vektprosent brukes som kritisk fukttilstand med hensyn til muggsoppvekst på konstruksjonsvirke, målingen viser verdier litt over dette og det er grunn til å overvåke konstruksjonen.

Fuktpåkjennning fra utsiden under terreng må sees i sammenheng med punkt for drenering og utvendig fuktsikring.

Tilstandsgrad 2 vurderes grunnet konstruksjon med skaderisiko på bakgrunn av målte fuktverdier.



Innvendige trapper

Beskrivelse

Det er malt/lakkert tretrapp mellom etasjene.

Vurdering av avvik:


- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Dvs at den listen, stangen eller det håndtaket som er montert langs trappeløpet som man holder i når man går opp eller ned mangler.

Konsekvens/tiltak

- Åpninger mellom trinn i trappen kan påvirke sikker bruk, særlig for barn. Forholdet kan medføre økt risiko for fall og personskade ved ferdsel i trappen.
- Det anbefales å utbedre trappen slik at åpningene mellom trinnene tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.
- Manglende håndløper kan redusere muligheten for støtte ved ferdsel i trappen. Forholdet kan medføre økt risiko for fallulykker og personskade, særlig for barn, eldre og personer med nedsatt balanse.

Det mangler håndløper/rekkverk i nederste del av trappen opp til loftsetasjen.

Åpninger mellom trappetrinn i trapp ned til kjelleretasjen er større en dagens forskriftsskrav.



TG 1 Skadedyr og fuktkrevende insekter

Beskrivelse

Det kunne ikke observeres fuktkrevende insekter eller skadedyr eller symptomer på disse under befaringen.

VÅTROM

HOVEDETASJE > BAD

Generell

Beskrivelse

Bad i hovedetasjen er pusset opp i 2021, hovedsaklig av eier som er faglært tømrer.

Sanitærutstyr, el og gulvbelegg er utført av fagkyndig foretak. Faktura er fremlagt som dokumentasjon.

Sanitæranlegg er utført av Rørlegger Halvorsen AS

Elektro er utført av Hisøy Elektro AS

Gulvbelegg og avretting utført av Fargerike Grimstad AS

Årstall: 2021

Kilde: Egenerklæring

Tilstandsrapport



HOVEDETASJE > BAD

! TG 1 Dokumentasjon for våtrom

Beskrivelse

Det er fremlagt faktura for arbeider utført i forbindelse med badet, øvrig arbeid utført av eier etter monteringsanvisning. Eier er faglært tømrer.

HOVEDETASJE > BAD

! TG 1 Overflater, vegger og himling

Beskrivelse

I himling er det malt tak og på vegger er det baderomspanel fra Berry Alloc i følge selger.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring


HOVEDETASJE > BAD

! TG 1 Overflater gulv

Beskrivelse

På gulvet er det vinylbelegg.
Det er målt tilfredsstillende fall til sluk og tilstrekkelig oppkant mot vegg og ved dør.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring



HOVEDETASJE > BAD

! TG 1 Vanntett sjikt, membran og sluk

Beskrivelse

Vanntettstsjikt i form av baderomsplater og vinylbelegg på gulv.
Det er plastsluk, som klemmer vinylbelegg.
Baderomsplater virker utført iht. monteringsanvisning.
Det er tilstrekkelig oppkant ved dør.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

HOVEDETASJE > BAD

! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Badet har dusjhjørne med glassvegger, gulvmontert toalett og servanttinnredning med nedfelt servant.
Det er også vannfordelerskap i rommet, med synlig drenering ut av vegg bak toalett for synliggjøring av eventuelt lekkasjevann.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

HOVEDETASJE > BAD

! TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Det er avtrekksventilasjon på badet via fuktstyrt vifte i tak, med tilstrekkelig spalte/flat terskel under dør for tilluft.
Avtrekk påvist ved hjelp av røykpenn.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

HOVEDETASJE > BAD

! TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Hulltaking er vurdert som unødvendig da badet er relativt nytt og alle tettesjikt er synlige og fremstår uten avvik.
Det er utført overflatefuktsøk med håndholdt fuktsøker uten å finne avvikende/unormale verdier, sammenliknet med tørr del av badet.

UNDERETSASJE > BAD

! TG 3 Generell

Beskrivelse

Tilstandsrapport

Baderommet i kjelleretasjen av hoveddelen er vurdert å være fra byggeåret, basert på materialbruk og utførelse.

Himlingen er malt, og veggene er tapetsert med baderomstapet. Gulvet har tilfredsstillende lokalt fall rundt plastsluket, som er skrudd fast i gulvbelegget men er relativt flatt ellers. Gulvbelegget har tilfredsstillende oppkant langs veggen. Det er badekar, gulvmontert toalett og servantinnredning på badet. Det er fuktstyr avtrekk ut av vegg.

Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Badets alder, utførelse og synlige avvik tilsier at totalrenovering er nødvendig for normal bruk etter dagens krav.

Overflater på veger og gulv bærer preg av alder og det er registrert til utettheter i tettesjiktet. Det er synlig krakkelering i vasken og det mangler tilstrekkelig tilluft, for eksempel via spalte mellom dørblad og terskel.

Det er ikke foretatt hulltaking på rommet da det er registrert avvik med sansynlighet for fuktskade

Kostnadsestimat gjelder totalrenovering av badet med tilsvarende standard etter dagens krav.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000



Utetthet i beleggets skjøter.



Plastsluk, skrudd til belegg. Belegget i området rundt sluk har sluppet festet til underlaget.



Utetthet i tettesjikt på vegg

UNDERETSASJE > BAD

TG 2 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Det er ikke foretatt hulltaking da det er konstatert brudd på tettesjikt ved andre undersøkelser, som gjør at det er behov for tiltak på rommet for å bruke dette som bad. Det er utført overflatesøk med håndhold fuktsøker uten at det kunne påvises avvikende verdier i forhold til tørr del.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist brudd på tettesjikt i våtsone

Konsekvens/tiltak

- Badet må ikke brukes med direkte vannbelastning som kan forventes av et våtrom uten å risikere fuktskader. Badet må totalrenoveres jfr. «Generell» punkt for rommet.

Det er ikke foretatt hulltaking da det er konstatert brudd på tettesjikt ved andre undersøkelser, som gjør at det er behov for tiltak på rommet for å bruke dette som bad. Det er utført overflatesøk med håndhold fuktsøker uten at det kunne påvises avvikende verdier i forhold til tørr del.

Tilstandsgrad 2 vurderes på grunn av avdekket avvik men ikke påvist fuktskade.

UNDERETSASJE > BAD 2

Generell

Beskrivelse

Bad i leilighet i underetasjen pusset opp i 2021 hovedsaklig av eier som er faglært tømrer.

Sanitærutstyr, el og gulvbelegg er utført av fagkyndig foretak . Faktura er fremlagt som dokumentasjon.

Sanitæranlegg er utført av Egil Bringsverd VVS

Elektro er utført av Hisøy Elektro AS

Gulvbelegg og avretting utført av Kåre Christensen AS (Fargerike Arendal)

Årstall: 2021

Kilde: Egenerklæring

UNDERETSASJE > BAD 2

TG 1 Dokumentasjon for våtrom

Beskrivelse

Det er fremlagt faktura for arbeider utført i forbindelse med badet, øvrig arbeid utført av eier etter monteringsanvisning. Eier er faglært tømrer.

Tilstandsrapport

UNDERETSASJE > BAD 2

! TG 1 Overflater, vegger og himling

Beskrivelse

I himling er det malt tak og på vegger er det baderomspanel fra Berry Alloc i følge selger.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

UNDERETSASJE > BAD 2

! TG 1 Overflater gulv

Beskrivelse

På gulvet er det vinylbelegg.
Det er målt tilfredsstillende fall til sluk og tilstrekkelig oppkant mot vegg og ved dør.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

UNDERETSASJE > BAD 2

! TG 1 Vanntett sjikt, membran og sluk

Beskrivelse

Vanntettsjikt i form av baderomsplater og vinylbelegg på gulv.
Det er plastsluk, som klemmer vinylbelegg.
Baderomsplater virker utført iht. monteringsansvisning.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

UNDERETSASJE > BAD 2

! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Badet har dusjkabinett, gulvmontert toalett og servantinnredning med nedfelt servant.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

UNDERETSASJE > BAD 2

! TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Det er avtrekksventilasjon på badet via fuktstyrt vifte i vegg.
Avtrekk påvist ved hjelp av røykpenn.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

Vurdering av avvik:

- Våtrommet mangler tilluftsventilering. For at ventilasjonen skal fungere, må luft både trekkes ut (avtrekk) og slippes inn (tilluft). Hvis det mangler tilluft, får ikke luften sirkulert skikkelig.

Konsekvens/tiltak

- Manglende tilluftsventilering i våtrommet kan føre til dårlig luftsirkulasjon og høy luftfuktighet. Dette øker risikoen for kondens, muggvekst og fuktskader over tid.
- Det bør etableres tilluft til våtrommet.

Tilstandsgrad 2 vurderes grunnet manglende/ikke tilstrekkelig overstrømning (tilluft).

UNDERETSASJE > BAD 2

! TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Det er ikke utført hulltaking da bade har synlige tettesjikt samt har en konstruksjon som gjør det umulig å utføre hulltaking (murvegg og brann-/lydskille).

Det er utført overflatefuktsøk med håndholdt fuktsøker, uten at det kunne påvises avvik i forhold til tørr del av rommet.

UNDERETSASJE > VASKEROM

! TG 3 Generell

Beskrivelse

Vaskerommet i kjelleretasjen av hoveddelen er vurdert å være fra byggeåret, basert på materialbruk og utførelse. Himlingen er malt, og veggene er tapetsert med baderomstapet. Plastsluket er skrudd fast i gulvbelegget. Gulvbelegget har oppkant langs vegg. Det er utslagsvask, opplegg for vaskemaskin og fuktstyr avtrekk ut av vegg.

Vurdering av avvik:

- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

Vaskerommets alder, utførelse og synlige avvik tilsier at totalrenovering er nødvendig for normal bruk etter dagens krav.

Overflater på vegger og gulv bærer preg av alder og det er registrert til uttetheter i tettesjiktet. Det mangler tilstrekkelig tilluft, for eksempel via spalte mellom dørblad og terskel.


Det er ikke foretatt hulltaking på rommet da det er registrert avvik med sansynlighet for fuktskade

Kostnadsestimat gjelder totalrenovering av vaskerommet med tilsvarende standard etter dagens krav.

Kostnadsestimat: 200 000 - 500 000



Tilstandsrapport



UNDERETSASJE > VASKEROM

TG 2 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

Det er ikke foretatt hulltaking da det er konstatert brudd på tettesjikt ved andre undersøkelser, som gjør at det er behov for tiltak på rommet for å bruke dette som bad. Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvikende verdier i forhold til tørr del.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist brudd på tettesjikt i våtsone

Konsekvens/tiltak

- Rommet må ikke brukes med direkte vannbelastning som kan forventes av et våtrom uten å risikere fuktskader. Rommet må totalrenoveres jfr. «Generell» punkt for rommet.

Det er ikke foretatt hulltaking da det er konstatert brudd på tettesjikt ved andre undersøkelser, som gjør at det er behov for tiltak på rommet for å bruke dette som våtrom.. Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvikende verdier i forhold til tørr del.

Tilstandsgrad 2 vurderes på grunn av avdekket avvik men ikke påvist fuktskade.

KJØKKEN

HOVEDETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Beskrivelse

IKEA Kjøkken fra 2023, med glatte fronter og kompositt benkeplate med nedfelt oppvaskum av kompositt.

Det er integrert kjøleskap, fryseskap, stekeovn, kokeplate, oppvaskmaskin og microbølgeovn Det er montert komfyrvakt og vannstoppsystem.

Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvik i verdier fra tørr del av kjøkken.

Årstall: 2023

Kilde: Faktura e.l



HOVEDETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 2 Avtrekk

Beskrivelse

Det er avtrekk over komfyr med utkast ut av vegg.

Vurdering av avvik:

- Kjøkkenet mangler tilstrekkelig tilluft til rommet

Konsekvens/tiltak

Tilstandsrapport

- Det bør etableres tilluft til kjøkken
- ventiler i vegg som tilfører friskluft bør etableres. Manglende tilluft gjør at avtrekket må jobbe unødvendig hardt og mengden luft som skiftes ut reduseres.

Det mangler generelt ventiler i etasjen og dermed er tilluftsløsning for kjøkkenet vurdert som ikke tilfredsstillende.

UNDERETSASJE > STUE/KJØKKEN

TG 2 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkken i utleiedel i kjeller med profilerte fronter og laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum av stål. Det er komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap på kjøkkenet.

Det er utført overflatesøk med håndholdt fuktsøker uten at det kunne påvises avvik i verdier fra tørr del av kjøkkenet.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum utført etter 1 juli 2010.

Konsekvens/tiltak

- Manglende lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin eller oppvaskkum innebærer økt risiko for uoppdagede vannlekkasjer. Dette kan føre til fuktskader på kjøkkeninnredning, gulv og underliggende konstruksjon.
- Det anbefales å installere lekkasjedeteksjon eller lekkasjestopper i henhold til gjeldende krav for å redusere risikoen for vannskader og sikre en forskriftsmessig løsning.

UNDERETSASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Beskrivelse

Det er avtrekk over komfyr med utkast ut av vegg. Funksjonstestet ved hjelp av røykpenn.

Årstall: 2021 Kilde: Egenerklæring

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Innvendige vannledninger

Beskrivelse

Hovedsaklig har boligen innvendige vannrør av plastrør i varerør (Rør-i-rør), men med kobberør i plastkappe enkelte steder (kjellerleiligheten). Stoppekran er lokalisert i kjeller, funksjonstestet og funnet i orden, her er det også montert vannmåler.

Vurdering av avvik:

- Glødde kobberør er eldre enn 15 år og har derfor usikker fremtidig funksjon.

Konsekvens/tiltak

- Eldre glødde kobberør har økt risiko for slitasje og lekkasjer, med fare for vannskader.

- Det anbefales å følge med på tilstanden. Det kan bli behov for utskifting av rørsystemet for å sikre videre funksjon og redusere risiko for skader.

Det bør føres jevnlig tilsyn med anlegget slik at man tidlig kan oppdage eventuelle lekkasjer. Slitasje over tid på rør og overganger kan føre til plutselig lekkasje som kan påføre skader på annen konstruksjon. Tilstandsgrad 2 vurderes grunnet usikker fremtidig funksjon på grunn av alder.

TG 1 Innvendige avløpsrør

Beskrivelse

Innvendig avløpsrør i plast med stakemuligheter via sluk/toalett. Det er registrert lufting over tak.

TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

Eiendommen ventileres via naturlig ventilering med periodisk avtrekk på bad og kjøkken.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet.

Konsekvens/tiltak

- Avvik fra krav kan føre til utilstrekkelig ventilasjon, med risiko for dårlig innneklima, fuktproblemer og redusert komfort.
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

Deler av boligen har mangelfull ventilering fra for eksempel ventiler i yttervegg.

TG 2 Varmesentral (fyrkjeler, varmepumper, fjernvarme, pelletsanlegg, gasskjeler, osv)

Beskrivelse

Det er to luft til luft varmepumper på eiendommen. En til kjeller og en til hoveddel.

Pumpen i kjeller er fra 2022 og hoveddelen fra 2020. sistnevnte fikk service i forbindelse med flytting av pumpen i 2022.

Årstall: 2020 Kilde: Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:

- Det foreligger ikke service på anlegget siste to år, dokumentert service på anlegget finnes ikke eller er utenfor produsentens anvisning om serviceintervall.

Konsekvens/tiltak

- Manglende service kan føre til redusert driftssikkerhet, dårligere ytelse og økt risiko for feil eller havari.
- Det anbefales å gjennomføre service i henhold til produsentens anvisninger og etablere jevnlig vedlikeholds rutine.

TG 1 Varmtvannsbereder/tank

Beskrivelse

Varmtvannstank på ca 200l i kjellerleilighet fra 2020.

Varmtvannstank på ca 200l i kjeller (hoveddel) fra 2021.

Tilstandsrapport

Årstall: 2020

Kilde: Produksjonsår på produkt

TG 1 Andre VVS-installasjoner

Beskrivelse

Det er lagt opp vann til utedusj og utekran for utekjøkken,
Det er klargjort rørføringer til fremtidig bad/vaskerom i kjeller.

Årstall: 2026

Kilde: Egenerklæring



Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Det er blanding av skjult og åpent anlegg. Sikringsskap med 230v, automatsikringer og AMS-måler.

Vurdering av avvik:

- Det mangler samsvarserklæring for hele eller deler av anlegget.

Konsekvens/tiltak

- Det er uklart om det er utført arbeider som skulle hatt samsvarserklæring. Boligen har hatt flere eiere etter 1999, og det finnes ingen oversikt over arbeider på det elektriske anlegget før nåværende eiers eiertid. På grunn av at det er usikkert om alle arbeider er utført av faglærte, anbefales det en kontroll av det elektriske anlegget av kvalifisert elektrofaglig person.

Det foreligger samsvarserklæring for:

El installasjoner i forbindelse med renovering av leilighet

Diverse belysning i hovedbolig

installasjon av komfyrvakt

klargjøring av kurs for fremtidig varmepumpe

El. installasjon i forbindelse med renovering av bad og trappegang 1 etg

bytte av lamper, samt omkobling av bryter for lamper i loftstue

bytte av lamper og tilhørende dimmer på soverom 2 etg

Klargjøring av røranlegg i gang for fremtidig renovering



Branntekniske forhold

Beskrivelse

Boligen har tilstrekkelig med røykvarslere og brannslukningsutstyr på befaringstidspunktet.

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Beskrivelse

Byggegrunn er ukjent.

Terreng og synlig forhold indikerer byggegrunn av løsmasser samt at eier har opplyst om at det er tilbakefylt med sprengsteinsmasser på sider som er drenert.

TG 2 Fuktsikring og drenering

Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'

Beskrivelse

Deler av boligen er drenert og etterisolert i 2024 (kortvegger og langvegg mot nord).

Dette er utført av eier med bistand fra fagkyndige.

Vegg mot sør har opprinnelig fuktsikring og drenering.

Årstall: 1989

Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Fuktsikring som er utført i henhold til standarden/anbefalinger frem til 1990-tallet er eldre enn 25 år, og har derfor usikker fremtidig funksjon.
- Det er påvist forhøyet fuktnivå i kjellervegg, yttervegg eller kjellergulv.

Konsekvens/tiltak

- Eldre fuktsikring og drenering kan ha redusert funksjonsevne og økt risiko for svikt. Dette kan føre til fuktinntrengning, fuktskader på konstruksjonen og dårlig inneklima over tid.
- Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
- Forhøyet fuktnivå kan føre til utvikling av fuktskader, mugg og råte, samt bidra til dårlig inneklima over tid.
- Det anbefales å iverksette tiltak for å redusere fuktbelastningen, samt følge opp med nærmere undersøkelser ved behov.

Tilstandsgrad 2 vurderes da eldre drenering og fuktsikring mot sør har høy alder og usikker fremtidig funksjon.

Tilstandsrapport

TG 2 Grunnmur og fundamenter

Beskrivelse

Grunnmurer av lettklinkerbloker med støpt plate mot grunn. Deler av veggene på øst- og vestfasaden er etterisolert med 50mm XPS i forbindelse med drenering.

Vurdering av avvik:

- Det registreres stedvis noe svinn-riss i forbindelse med vinduer i kjelleretasjen.

Konsekvens/tiltak

- Sprekker og riss bør overvåkes for utvikling og deretter tettes igjen for å forhindre vanninntrenging.

Det registreres stedvis mindre riss i mur/puss i tilknytning til vindusåpninger i kjelleretasjen. Rissene fremstår på befaringstidspunktet som mindre svinn-/bevegelsesriss. Det er ikke registrert øvrige synlige forhold som indikerer vesentlige setninger eller konstruktive bevegelser i området.



TG 1 Forstøtningsmurer

Beskrivelse

Støttemurer av systemblokk i flere høyde på uteområdet.

Vurdering av avvik:

- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Mangelfull sikring kan føre til fallulykker eller at personer mister støtte, med fare for alvorlig skade.
- Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

Det mangler rekkverk på støttemur mot øst, som har betydning for helse, miljø og sikkerhet.



TG 2 Terrengforhold

Beskrivelse

Det omkringliggende terrenget skråner en del fra sør mot nord rundt boligen. Det er relativt flatt på sørsiden og skrående terreng på nordsiden i umiddelbar nærhet til boligen.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke tilstrekkelig fall ut fra grunnmuren og dermed muligheter for vannansamlinger ved muren.

Konsekvens/tiltak

- Dårlig fall kan føre til vannansamlinger mot grunnmuren, med økt risiko for fuktinntrenging og skader på konstruksjonen.
- Det anbefales å etablere fall bort fra bygningen og sikre god bortledning av vann fra grunnmuren.

Det er fare for vannansamling rundt grunnmurer ved mye overvann. Tilskudd av overvann fra boligfelt i sør utgjør betydelige mengder og man bør vurdere tiltak for bortledning fra grunnmur/ending av fall fra grunnmuren.

TG 2 Utvendige vann- og avløpsledninger inkl. overvann og avløp fra drenering

Beskrivelse

Boligen har indikasjon på utvendig vannrør av kobber, observert ved vanninntak i kjeller.

Erfaringsmessig er det utvendig avløpsrør av PVS/Plast.

Det er offentlig vann og avløp til boligen.

Materiale og alder på utvendige vann- og avløpsledninger er ikke dokumentert. Det er observert kobberrør ved vanninntaket i kjeller, men dette dokumenterer ikke utførelsen av hele den utvendige vannledningen. Utvendig avløpsledning er ikke synlig og materiale er ukjent.

Vurdering av avvik:

- Vannledninger av kobberrør med loddede, klemte eller andre type skjøter er eldre enn 33 år og har derfor usikker fremtidig funksjon.
- Avløpsledninger av PVC plastrør er eldre enn 35 år og har derfor usikker fremtidig funksjon.

Konsekvens/tiltak

- Eldre vannledninger har økt risiko for svikt, med fare for lekkasjer og vannskader.
- Det kan bli behov for utskifting av rørsystemet for å sikre videre funksjon og redusere risiko for skader.

Tilstandsrapport

- Eldre PVC-ledninger har økt risiko for sprøhet, deformasjoner og lekkasjer, noe som kan føre til redusert funksjon og økte driftsproblemer.
- Det anbefales å gjennomføre tilstandskontroll (f.eks. TV-inspeksjon) og utarbeide en plan for eventuell rehabilitering eller utskifting av de mest utsatte strekningene.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå.

Tilstandsgrad.2 vurderes grunnet usikker fremtidig funksjon basert på alder.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkynndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.



Helse, miljø og sikkerhet

Vurdering av avvik:

- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Det var ikke krav på søknadstidspunktet, men på grunn av sikkerhet vurderes punktet opp mot forskriftskrav på befaringstidspunktet. Takvinkel og type taktekking tilsier at det foreligger krav til snøfangere.
- Det er ikke montert rekkverk på utvendig trapp ved entre og trapp ned til område på nedsiden av huset.
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Dvs at den listen, stangen eller det håndtaket som er montert langs trappeløpet som man holder i når man går opp eller ned mangler.
- Det mangler samsvarserklæring for hele eller deler av anlegget.
- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Manglende snøfangere kan føre til ras av snø og is fra taket, med fare for skade på personer, eiendom og installasjoner.
- Det må monteres snøfangere tilpasset takets utforming for å ivareta sikkerheten.
- Mangelfull sikring kan føre til fallulykker eller at personer mister støtte, med fare for alvorlig skade.
- Det anbefales å gjennomføre radonmåling og eventuelt vurdere nærmere kontroll eller tiltak dersom forhøyede verdier påvises.
- Ved utleie er det krav om at eier skal utføre måling og eventuelle tiltak ved forhøyede verdier
- Åpninger mellom trinn i trappen kan påvirke sikker bruk, særlig for barn. Forholdet kan medføre økt risiko for fall og personskade ved ferdsel i trappen.

- Det anbefales å utbedre trappen slik at åpningene mellom trinnene tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav.
- Manglende håndløper kan redusere muligheten for støtte ved ferdsel i trappen. Forholdet kan medføre økt risiko for fallulykker og personskade, særlig for barn, eldre og personer med nedsatt balanse.
- Det er uklart om det er utført arbeider som skulle hatt samsvarserklæring. Boligen har hatt flere eiere etter 1999, og det finnes ingen oversikt over arbeider på det elektriske anlegget før nåværende eiers eiertid. På grunn av at det er usikkert om alle arbeider er utført av faglærte, anbefales det en kontroll av det elektriske anlegget av kvalifisert elektrofaglig person.
- Mangelfull sikring kan føre til fallulykker eller at personer mister støtte, med fare for alvorlig skade.
- Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

Bygninger på eiendommen

Garasje



Anvendelse

Byggeår

1996

Standard

Vedlikehold

Kommentar

Byggeår er basert på opplysninger i ferdigattest.

Beskrivelse

Dobbeltgarasje oppført på støpt plate med bindingsverk av tre og utvendig liggende kledning. Tak er tekker med betongtakstein.

Det er bod innerst i garasjen samt loft til oppbevaring med tilgang vi loftstrapp.

Bygget er ikke tilstandsvurdert men oppmålt.

Bygget er ikke tilstandsvurdert ihht Forskrift til avhendingslova og NS3600. Dette er kun en enkel beskrivelse.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.



Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA) Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).

Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)	Ikke måleverdig areal (ALH)	Gulvareal (GUA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)				
Loftetasje	45			45		12	57
Hovedetasje	86			86	123		86
Underetasje	75			75	44		75
SUM	206				167	12	218
SUM BRA	206						

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Loftetasje	Soverom, soverom 2, loftstue		
Hovedetasje	Entré, bad, soverom, stue/kjøkken, trapperom		
Underetasje	Stue/kjøkken, bad, soverom, bod, trapperom, bad 2, vaskerom		

Kommentar

Arealer er målt opp etter NS3940:2023 og BRA er avrundet til nærmeste m² i henhold til matematiske avrundingsregler. Det er brukt håndholdt lasermåler av typen Leica Disto X3 og man må regne med noe avvik som kan skyldes målemetoden.

For en helt nøyaktig oppmåling av arealer bør det benyttes 3D-scan med laser eller liknende, kombinert med kontrollmåling med lasermåler.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Kommentar: Det er satt inn en ny skyvedør mot veranda og to nye vinduer i trappeoppgangen. Disse endringene fremgår ikke av kommunens godkjente tegninger.

På tidligere omsøkte tegninger for leilighet i kjeller er bod ikke med som del av leiligheten, det har vært dialog mellom kommunen og selger rundt dette og avviket ansees som ikke søknadspliktig fra kommunens side jfr. fremlagt e-post korrespondanse. Tegning av dagens situasjon er oversendt og registrert hos kommunen.

Dersom det er avvik mellom godkjente tegninger og faktisk bruk, anbefales det å undersøke dette nærmere, for eksempel ved å kontakte kommunen.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Iht. selgers egenerklæring. Dokumentasjon er fremlagt i form av faktura og er lastet opp i boligmappa

Garasje



Bruksareal BRA m ²							
Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)	SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)	Ikke måleverdig areal (ALH)	Gulvareal (GUA)
Loft		14		14		9	23
Etasje		46		46			46
SUM		60				9	69
SUM BRA	60						

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Loft		Bod	
Etasje		Garasje, bod	

Kommentar

Arealer er målt opp etter NS3940:2023 og BRA er avrundet til nærmeste m2 i henhold til matematiske avrundingsregler.
Det er brukt håndholdt lasermåler av typen Leica Disto X3 og man må regne med noe avvik som kan skyldes målemetoden.

For en helt nøyaktig oppmåling av arealer bør det benyttes 3D-scan med laser eller liknende, kombinert med kontrollmåling med lasermåler.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
31.7.2026	Jon-Inge Lid	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4203 ARENDAL	437	267		0	701.4 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Festet

Adresse

Seljelia 16

Hjemmelshaver

Nygren Anette, Rannekleiv Arne Roy, Rannekleiv
Nils, Nygren Philip, Madsen Unni Rannekleiv,
Rannekleiv Vidar

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Boligen ligger i etablert boligområde i enden av blindvei på Bjorbekk i Arendal kommune.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via privat vei. Veiadkomsten er sikret gjennom tinglyste rettigheter.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Om tomten

Eiendommen ligger i relativt skrånende terreng. Tomten er opparbeidet med forstøtningsmurer, støpt platting og trapp, treterrasser.

Tinglyste/andre forhold

Tomten er en festetomt, med tinglyst feste i 99 år fra 1987.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	10.08.2026	oppdatert egenerklæring	Gjennomgått		Nei
Byggetillatelse			Gjennomgått		Nei
Brukstillat./ferdigatt.			Gjennomgått		Nei
Bruksendring			Gjennomgått		Nei
Samsvarserklæring			Gjennomgått		Nei
Reguleringsplaner			Gjennomgått		Nei
Tegninger			Gjennomgått		Nei
Tidligere boligsalgsrapport			Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	16.08.2026	Gjennomlest av kunde uten merknader.

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Forutsetninger

Struktur og referansenivå

Rapporten er utarbeidet etter kravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). For valg av tilstandsgrad blir NS3600:2025 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) lagt til grunn.

orskriften fastsetter minimumsinnholdet i rapporten, hvilke rom og bygningsdeler som skal undersøkes, og rammene for hvordan undersøkelsene skal utføres. Formålet er å gi en bygningssakkyndig vurdering (tilstandsanalyse) av teknisk tilstand i boligens rom og bygningsdeler, til bruk for oppdragsgiver og ved salg til forbruker. Rapporten er ikke utarbeidet for andre formål eller for bruk av andre tredjeparter. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

Rapporten bygger på opplysninger som er tilgjengelige ved befaringen. Dersom opplysninger som har betydning for vurderingen er tilbakeholdt, mangelfulle eller uriktige, kan dette påvirke rapportens innhold uten at det er den bygningssakkyndiges ansvar.

Rapporten er ikke en fullstendig gjennomgang av hele eiendommen eller en garanti for at det ikke finnes skjulte feil, skader eller mangler. Det er derfor både bygningsdeler i boligen, byggverk på eiendommen og andre forhold ved eiendommen som ikke er tilstandsvurdert, kommentert eller med i rapporten.

Rapporten er en teknisk tilstandsanalyse og omfatter blant annet ikke juridiske vurderinger, spørsmål om boligen er lovlig oppført, lovlig innredet/tatt i bruk eller offentlig godkjent.

Utgangspunktet for undersøkelse - referansenivå

Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Avvik vurderes som hovedregel opp mot byggeskikk og regelverk som gjaldt da bygget eller bygningsdelen ble oppført eller, dersom det foreligger, da byggeskikk ble godkjent. Enkelte forhold vurderes likevel opp mot krav som gjelder på befaringstidspunktet, og dette kan være forhold knyttet til personsikkerhet slik som brann og rømningsvei.

Undersøkelsesnivå og befaring

Rapporten er basert på visuell befaring uten fysiske inngrep. Undersøkelsen omfatter kun tilgjengelige flater og bygningsdeler, konstruksjoner åpnes ikke opp, og det utføres ikke målinger utover det som følger av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Innfelt belysning bak konstruksjonen åpnes ikke for kontroll. Funksjonsprøving inngår normalt ikke i undersøkelsen, med mindre dette følger av forskriftens krav. Flater eller bygningsdeler som er skjult, tildekket, innbygget, møblert, låst, snødekket eller på annen måte utilgjengelige, blir ikke undersøkt.

Undersøkelser utføres bare dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og praktisk mulig å komme til. Yttertak vurderes ut fra det som er sikkerhetsmessig forsvarlig og tilgjengelig å inspisere, normalt fra loft, bakke eller stige. Det foretas ikke fullstendig undersøkelse eller målinger, men undersøkelser basert på stikkprøver av de bygningsdeler som undersøkes. Slike kontroller er begrensede og innebærer ikke at tilsvarende forhold er undersøkt overalt.

Bygningssakkyndig foretar vurderinger innenfor rammene av forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og har ikke spesialistkompetanse innen andre fagfelt. Vurdering av elektriske og branntekniske forhold er dessuten forenklet, og det settes ikke tilstandsgrad.

Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra og/eller nærmere vurderinger fra spesialister/kvalifiserte fagpersoner eller offentlige myndigheter om bygningsdeler og andre forhold, også der forholdet er omtalt i rapporten. Dette faller utenfor tilstandsrapportens rammer/Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), og oppdragsgiver/kjøper/andre med interesse av eiendommen må innhente dette.

Tilstandsgrader er forklart under *Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten* lenger foran i rapporten. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten selv vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Oppgitte utbedringskostnader er sjablongmessige anslag, basert på registrerte avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslagene er gitt på generelt grunnlag og bygger på erfaringstall i intervaller. Kostnadsanslagene kan ikke forveksles med konkrete vurderinger eller tilbud fra entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Det kan forekomme kostnader knyttet til avvik, feil eller utbedringer som ikke er avdekket i rapporten. Utbedringskostnader vil også kunne variere ut fra personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenester.

Tilleggsundersøkelser

Tilstandsanalysen omfatter de undersøkelsene som følger av minimumskravene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Dersom det er utført undersøkelser utover dette, vil det fremgå av rapporten.

Areal

Areal måles etter reglene i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og de retningslinjer som gjelder for bolig i bransjestandarden *NS 3940 Areal og volumberegninger av bygg*. Oppgitt areal gjelder på tidspunktet for oppmålingen, og avrundes til hele kvadratmeter.

Arealmålingen er en måleteknisk registrering av areal som oppfyller kravene til måleverdighet, og er ikke en vurdering av om arealet er lovlig oppført, lovlig innredet eller godkjent til den aktuelle bruken. Et areal kan derfor være måleverdig og tatt med i rapporten, selv om det mangler nødvendig offentlig godkjenning, ikke oppfyller krav til lovlig bruk eller rommet ikke oppfyller tekniske regler (plan- og bygningsloven, teknisk forskrift). Arealet må ha gangbart gulv, og både minst 0,6 meter bredde og fri høyde på minst 1,9 meter, for å være måleverdig.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en ren matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

Dersom rom utenfor boenheten er tatt med i arealberegningen som eksternt bruksareal, bygger dette på tilgjengelige opplysninger ved befaringen, med mindre annet er særskilt dokumentert. Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at bransjestandarden NS 3940 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder bransjestandardens *definisjon "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."*

På befaringsdagen var det sol og ca 24 grader.

Forutsetninger

Ved måling av planhet/fall er det benyttet selvnivelerende krysslaser med nullpunkt på 55mm.
Fuktmålinger og fuktsøk er utført med Protimeter MMS3.
Avstandsmåling og oppmåling er målt med Leica Disto X3 lasermåler samt meterstokk. Registrering og beregninger utført i "disto plan" app på Ipad Pro.
Helning i grader er målt med Leica Disto X3.
Eventuell 3D-oppmåling av mindre arealer er utført med Ipad pro (LiDAR-scan)

Denne tilstandsrapporten er utarbeidet i henhold til gjeldende forskrifter og beste praksis for taksering og tilstandsvurdering. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner, enkle funksjonstester og tilgjengelig dokumentasjon per befaringstidspunktet. Skjulte feil, mangler eller konstruksjonsmessige forhold som ikke er synlige uten destruktive inngrep, omfattes ikke av denne rapporten.

Opplysninger fra eier, forvalter eller andre kilder er lagt til grunn der relevant, men er ikke verifisert utover det som fremgår av rapporten. Beregninger og målinger er utført med hensiktsmessige verktøy, men mindre avvik kan forekomme.

Rapporten gir en uavhengig vurdering av boligens tilstand, men er ikke en garanti for at det ikke kan oppstå skader eller avvik etter befaringen. Kunden oppfordres til å sette seg grundig inn i rapportens innhold og eventuelt innhente ytterligere undersøkelser ved behov. Leseren bes også kontakte undertegnede om det skulle dukke opp spørsmål rundt rapporten eller boligen.

Utkast til rapport er oversendt oppdragsgiver for faktakontroll og eventuelle supplerende opplysninger. De faglige vurderingene og tilstandsgradene er utført selvstendig av bygningssakkyndig.



Adresse

Seljelia 16, 4824 BJORBEKK

Dato for energimerking

13.08.2026

Merkenummer

Energiattest-2026-332545

Bygningskategori

Småhus

Bygningsnummer

8813248

Gårdsnummer

437


Bruksnummer

267

Seksjonsnummer

—

Bruksenhetsnummer

H0101


Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.



Boliginformasjon

Byggeår

1988

Bygningstype

Enebolig med utleiedel

Bruksareal

209,0 m²

Oppvarmet bruksareal

209,0 m²

Oppvarmet etasje

3

Bygningsmateriale

Tre

Oppvarming

Elektrisitet, Varmepumpe, Ved

Ventilasjon

Periodisk avtrekk


Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygningseffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vektet ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år

132,02 kWh/m²
Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år

127,93 kWh/m²

Totalt levert pr. år

28 135 kWh

Matrikkelrapport for Grunneiendom 4203-437/267/0

Bruksnavn	SELJELIA 16	Beregnet areal	701.4
Etablert dato	25.07.1986	Historisk oppgitt areal	701.0
Oppdatert dato	17.01.2026	Historisk arealkilde	1 - Målebrev
Skyld	0	Antall teiger	1
Kommunennummer	4203	Kommunenavn	ARENDAL

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Tinglyst | ☐ Avklarte eiere | ☐ Har festegrunn |
| ☐ Bestående | ☐ Har grunnforurensning | ☐ Mangel matrikkelføring |
| ☐ Seksjonert | ☐ Har kulturminner | ☐ Har anmerket klage |

Tinglyste eierforhold

Navn	Pers.nr/org.nr.	Rolle	Status	Adresse	Andel
ARNE ROY RANNEKLEIV		H - Hjemmelshaver	B - Bosatt		1/4
PHILIP NYGREN		F - Fester	B - Bosatt		1/2
VIDAR RANNEKLEIV		H - Hjemmelshaver	B - Bosatt		1/4
NILS RANNEKLEIV		H - Hjemmelshaver	B - Bosatt		1/4
ANETTE NYGREN		F - Fester	B - Bosatt		1/2
UNNI RANNEKLEIV MADSEN		H - Hjemmelshaver	B - Bosatt		1/4

Forretninger

Forretningstype	Forretningsdato	Matrikkelført	Saksreferanse	Involverte
ON - Omnummerering	01.01.2020	01.01.2020		
ON - Omnummerering	07.01.1992			
DL - Kart- og delingsforretning	25.07.1986		P43/58	

Grunnforurensing registrert på eiendommen

Lokalitetsnr	Lokalitetsnavn	Påvirkningsgrad	Myndighet	Matrikkelføringsdato

Kulturminner

Kategori	Art	Vernetype	Matrikkelført	Lokalitetsnummer

Krav om jordskifte

Jordskiftreferanse

Ført dato

Grunnerverv

Grunnervervreferanse

Ført dato

Klage

Klagereferanse

Gjelder

Ført dato

Teiger

Hovedteig	Avklart eiere	Tvist	Flere mat. enheter	Ureg. jordsameie	Datafangst dato	Ber. areal	Arealmerknad
☒	☐	☐	☐	☐	01.11.1998	701.4	

Bygninger

Bygningsnr	Lnr	Type	Status
8813248	0	112 - Enebolig m/hybel/sokkelleil.	TB - Tatt i bruk
8821003	0	181 - Garasjeuthus anneks til bolig	TB - Tatt i bruk

Bygning 8813248: 112 - Enebolig m/hybel/sokkelleil.

Opprinnelseskode	V - Vanlig registrering	BRA Bolig	218.0
Antall boenheter	2	BRA Annet	0.0
Antall etasjer	3	BRA Totalt	218.0
Avløp	1 - Offentlig kloakk	Har heis	☐
Har kulturminner	☐	Har sefrakminne	☐

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus	Dato	Registrert dato
RA - Rammetillatelse	06.05.1987	06.05.1987
IG - Igangsettingstillatelse	15.05.1987	15.05.1987
TB - Tatt i bruk	15.02.1989	15.02.1989

EB - Endre bygningsdata

22.05.2026

22.05.2026

Bruksenheter

Type	Leilighetsnr.	BRA	Rom	Bad	Kjøkken
B - Bolig	H0101	168.0	7	2	1 - Kjøkken
B - Bolig	U0101	48.0	2	1	1 - Kjøkken

Etasjer

Etasje	Boenheter	BRA Bolig	BRA Annet	BRA Totalt	Alt. areal
U01	1	82.0	0.0	82.0	0.0
H02	0	46.0	0.0	46.0	0.0
H01	1	90.0	0.0	90.0	0.0

Bygning 8821003: 181 - Garasjeuthus anneks til bolig

Opprinnelseskode	V - Vanlig registrering	BRA Bolig	0.0
Antall boenheter	0	BRA Annet	57.0
Antall etasjer	2	BRA Totalt	57.0
Avløp		Har heis	☐
Har kulturminner	☐	Har sefrakminne	☐

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus	Dato	Registrert dato
RA - Rammetillatelse	07.09.1995	30.06.1995
IG - Igangsettingstillatelse	15.07.1996	22.07.1996
TB - Tatt i bruk	15.12.1996	20.12.1996

Bruksenheter

Type	Leilighetsnr.	BRA	Rom	Bad	Kjøkken
U - Unummerert bruksenhet	0000	0.0	0	0	

Etasjer

Etasje	Boenheter	BRA Bolig	BRA Annet	BRA Totalt	Alt. areal
H01	0	0.0	43.0	43.0	0.0
L01	0	0.0	14.0	14.0	0.0

Adresser

Vegnavn	Nummer	Navn	Poststed
---------	--------	------	----------

Seljelia

16

4824 BJORBEKK

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR
37 BNR 2 I ØYESTAD

§ 1.

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningsliste skal bebyggelsen plasseres innenfor områdene som har reguleringsformål byggeområder.

§ 2.

I områdene, $u=0.1 - 0.2$, kan oppføres bolighus i 1 etasje med tilhørende garasje. Samt tomannsboliger kan oppføres i områder $u=0.2 - 0.3$. Det terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det kan det tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. Tomannsboligene kan oppføres i to etasjer.

§ 3.

Når 1 etasjes bygning har underetasje skal største gesimshøyde ikke overstige 7.00 m over ferdig planert terreng.

§ 4.

Garasjer kan for områdene $u=0.1 - 0.2$, oppføres frittstående eller sammenheng med boligen. Der hvor forholdene ligger til rette for det kan bygningsrådet tillate garasje i boligens underetasje. Garasjer for boliger i områder $u=0.2-0.3$ skal oppføres som vist på planen.

§ 5.

Bygningsrådet skal med hensyn på materialvalg, form, behandling, takutforming og fargevalg påse at boligene får en harmonisk utforming.

§ 6.

Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivning og bygningsvedtekter i Øyestad kommune.

Reguleringsplan

Adresse: Seljelia 16, 4824 BJORBEKK

Gnr/Bnr: 437/267/0/0

Planident: 1508r1

Ikrafttredelsesdato: 23.1.1984

Plannavn: Rannekleiv, gnr 437 bnr 2



ARENDAL KOMMUNE

Målestokk:

1:1,000


Dato:

2026-08-04



Formål: Områder for boliger m/tilhørende anlegg

Hensynssone:



Tegnforklaring - Reguleringsplan

Eiendomsgrenser

noyaktighet

	Eiendomsgrense
	Usikker eiendomsgrense
	<all other values>
	Reguleringsplan rekkefølgegrense
	1211 - Byggegrense
	1214 - Bebyggelse som inngår i planen
	1221 - Regulert senterlinje
	1223 - Regulert kant kjørebane
	1259 - Måle- og avstandslinje
	Reguleringsplan formålsgrense
	Reguleringsplanomriss
	510 - Høyspenningsanlegg
	992 - Midlertidig trafikkområde
	Områder for boliger m/tilhørende anlegg
	Garasjer i boligområder
	Område for jord- og skogbruk
	Kjørevei
	Annen veggrunn
	Gangveg
	Anlegg for lek
	Annet friområde
	Felles avkjørsel
	Felles parkeringsplass

Kommuneplan

Adresse: Seljelia 16, 4824 BJORBEKK

Gnr/Bnr: 437/267/0/0

Planident: 42032022-8

Ikrafttredelsesdato: 27.4.2023

Plannavn: Kommuneplan Arendal (2023 - 2033)

Bestemmelser: https://karttjenester.ikt-agder.no/planinnsyn_arendal/?plan=0

Formål:

**ARENDALE KOMMUNE**

Målestokk:


1:1,000

Dato:

2026-08-04



Hensynssone:



Tegnforklaring - Kommuneplan

Eiendomsgrenser noyaktighet

-  Eiendomsgrense
-  Usikker eiendomsgrense
-  E18 - Båndleggingssone

KpSamferdselLinje

KSL_Presentasjon

-  Fjernveg N
-  Fjernveg (tunnel) F
-  Fjernveg F
-  Hovedveg (tunnel) N
-  Hovedveg N
-  Fjernveg (tunnel) F
-  Hovedveg F
-  Samleveg N
-  Samleveg F
-  Adkomstveg N
-  Adkomstveg F
-  Gang- og sykkeveg N
-  Gang- og sykkeveg F
-  Gangveg F
-  Turvegtrase N
-  Turvegtrase F
-  Bane N
-  Skipsled N
-  KpRetningslinjeGrenseGmlLov
-  KpRestriksjonGrenseGmlLov

KpJuridiskLinje

KPJURLINJE

-  Byggegrense
-  Forbudsgrense sjø
-  Forbudsgrense vassdrag
-  Strandlinje sjø
-  Strandlinje vassdrag
-  Midtlinje vassdrag
-  Markagrense
-  KpHensynssoneGrense
-  KpGrense
-  KpArealformalGrense

KpHensynssoneOmrade

OBJTYPE

-  Kp Sikringssone
-  Kp Faresone
-  Kp Støysone
-  Kp Infrastruktursone
-  Kp Angitt hensynssone
-  Kp Båndleggingssone
-  Kp Gjennomføringssone
-  Kp Detaljeringssone

KpArealformalOmrade

KpOmrade



Arendal kommune

Arealplaner

Philip Nygren
Seljelia 16
4824 BJORBEKK

Dato: 04.02.2026
Vår ref: 20/12396-86
Deres ref:
Arkivkode:
Saksbeh.: Håkon Håversen
Tlf.

E18 Arendal - Grimstad, endret båndlegging ved Rannekleiv og Madshaven.

Overordnet redegjørelse om endret båndlegging for E18 ved Rannekleiv og Madshaven, etter at bystyret vedtok endringer i båndleggingen i april 2025. Ved behov for detaljerte opplysninger for den enkelt eiendom kan det tas kontakt med Mari Astad i Arendal kommune, tlf 47 64 04 28.

Det er om to forskjellige områder som båndlegges, og etter ulike prosesser:

1. Langs ny trase - kommunedelplantraseen fra 2019 med tunnel under Rannekleiv.
2. Langs dagens trase for E18 over Nidelva - forprosjekt 2022 med fokus på gjenbruk.

Det er Nye Veier AS som er utbygger av E18. De har ennå ikke konkludert med hvilken trase de vil gå videre med. Bystyret i Arendal har tidligere signalisert at tunneltraseen er deres foretrukne løsning.


Båndlegging langs ny trase (kommunedelplantraseen):

Statsforvalteren i Agder forlenget i mars 2024 den opprinnelige båndleggingen langs ny trase (KDP-linja) fra 2019 til 23. september 2027, dette etter søknad fra Arendal kommune 14. september 2023.


Etter dette ble det igangsatt et arbeide med å innsnevre båndleggingen langs KDP-linja arealmessig. Dette ble gjort som en endring av kommunedelplanen. Dette ble vedtatt av bystyret i Arendal 24. april 2025.

Endringen av båndleggingen vises på illustrasjonen under. Det blått skraverte området er det som fortsatt er båndlagt, mens den svarte stiplede linjen viser den opprinnelige båndleggingen.

Kontaktinformasjon:	www.arendal.kommune.no	Telefon:	+47 37 01 30 00
Postadresse:	Postboks 123, 4891 GRIMSTAD	E-post:	postmottak@arendal.kommune.no
Besøksadresse:	Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL		
Org.nr.:	940 493 021		



I kommunens innsynsløsning (<https://arendal.kommunegis.no/>) ser det slik ut:




Det er den «indre» avgrensningen med vannrett skravur som nå er båndlagt, mens den prikkete skravuren viser den opprinnelige båndleggingen.

Det er etter dette ingen boliger på Rannekleiv som ligger innenfor denne båndleggingen.

Båndlegging langs dagens trase for E18 over Nidelva:

Som del av Nye Veiers ønske om å bedre lønnsomheten av prosjektet ble det i 2022 gjennomført et forprosjekt hvor man så på en løsning med gjenbruk av dagens E18 over Nidelva. For å sikre muligheten for å gjennomføre et slikt alternativ vedtok kommuneplanutvalget i Arendal kommune 9. mars 2022 å legge ned et midlertidig forbud mot tiltak langs dagens E18 mellom Rannekleiv og Nedenes. Dette ble kunngjort 25. mars 2022.

Det midlertidige forbudet er vist på figuren under, og gjelder til enten Arendal kommuneplanutvalg opphever det midlertidige forbudet, reguleringsplan for området blir vedtatt, eller 4-årsfristen i plan- og bygningsloven går ut 25. mars 2026. Vi har ikke fått noen signaler om at dette forbudet ønskes forlenget. Hvis det likevel skulle skje er det i så fall snakk om maks 2 år.



Med hilsen

Håkon Håversen
Prosjektleder

Brevet er godkjent elektronisk.

BYGGESAKSDOKUMENTASJON

Seljelia 16

Denne dokumentpakken inneholder byggesaksdokumentasjon for godkjente søknadspliktige tiltak på eiendommen. Dokumentene er sortert kronologisk etter byggeprosjekt.

Nr.	Prosjekt	År
01	Oppføring av enebolig	1987
02	Bruksendring underetasje til leilighet	1990
03	Oppføring av garasje	1995
04	Bruksendring loft til hoveddel	2020
05	Utvidelse av veranda	2024–2025

01 – Oppføring av enebolig (1987)

Tiltak

Oppføring av enebolig.

Dokumenter i denne byggesaken

- Byggetillatelse
- Ferdigattest
- Originaltegninger

BYGGETILLATELSE

Bygningsloven av 18 juni 1965 § 93

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registrernr. (Gnr./bnr./festenr./evt. underf.nr.)		
Seljelia 16		37/267		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef)	Sak nr
nybygg	enebolig	6.4.87		By 90/87
Byggherre	Adresse		Tlf.	
Arne Bentsen	Halvors plass, 4883 Bjorbekk			
Anmelder	Adresse		Tlf.	
Mesterhus Aust-Agder A/L	Blødekjør, 4800 Arendal			
Ansvarshavende	Adresse		Tlf.	
Ernst Jørg Nilsen				

Merknader:

- Byggesøknaden, godkjente tegninger og denne byggetillatelse skal alltid være tilstede på byggeplassen.
- Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. b.l. § 96.
- Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt, jfr. § 99.
- Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelse forutsetter, jfr. b.l. § 93.
- Det skal føres løpende kontroll med byggearbeidet, jfr. b.l. § 97 og retningslinjer for ansvarshavende. Ansvarshavendes plikter og ansvar, se § 98 i b.l.

ØYESTAD KOMMUNE
for Bygningssjefen

Sted og dato	Stempel
Bjorbekk	4.5.87
Underskrift	
Ø. Bakken ing.	

Sendes til

☐ Byggherre	☐ Anmelder	☐ Ansvarshavende	☐ Byggesøknad	☐ Byggesøknad
------------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Kommune	Styre, råd, utvalg m. v.	Møtested	Møte dato
Øyestad	Bygningsrådet	Bjorbekk	

Sak nr.

H 121/87 BYGGEMELDING AV ENEBOLIG

By 90/87

Byggherre: Arne Bentsen
Anmelder: Mesterhus Aust-Agder A/L
Ansvarshavende: Ernst Jørg Nilsen

Arbeidssted: Seljelia 16

Fremlagt:

1. 2 sett byggemeldinger, dat. 6.4.87
2. 2 stk. tegninger
3. Gjenpart av nabovarsel fra følgende:
Øyvind Olsen og Frans T. Knutsen

MERKNADER:

Bygget er planlagt i regulert område på Rannekleivåsen i samsvar med bebyggelsesplanen.
Naboer har ingen innvendinger.

ETTER DELEGERT MYNDIGHET GODKJENNER BYGNINGSSJEFEN
PLANER FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG MED FØLGENDE MERKNADER:

1. Alt arbeid utføres overensstemmende med bygningslov, forskrifter m.v.
2. Avkjørsel fra off. vei anlegges med asfalt 2,5 m inn fra veikant og min. 8" rør gjennom veigrøft.
3. Godkjente planer kan ikke endres uten skriftlig godkjennelse.
4. Byggherre/ansvarshavende kontakter teknisk etat i rett tid for utstikking av bygget.
5. Det anlegges stigetrinn på taket for å lette adkomsten for feieren.
6. Røykvarsler av godkjent type installeres.
7. Avkjørsel fra off. vei utføres i h.h.t. gjeldende normer m/maks. stigningsforhold 1:8, før bygget tas i bruk.
8. Det forutsettes at bygget kan tilpasses terrengforholdene på tomte.
9. Arbeidet tillates igangsatt og utstikking av bygget i marka kan foretas når følgende vilkår er oppfylt:
 - a. Vann- og kloakkanlegg er anmeldt av autorisert rørleggermester.
 - b. Tilkoblingsavgift er betalt.
 - c. Byggegebyr er betalt.

Når ovennevnte er bragt i orden vil byggetillatelse (blått skjema) bli utstedt og byggearbeidet kan settes igang.

Sign.

Utskrift sendt til

FERDIGATTEST

Bygningsloven av 18 juni 1965 § 93, fjr. § 99 nr. 1

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Matr.nr. (Gnr.,/bnr.,/parsellnr.)		
Seljelia 16		37/267		
Arbeids art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef)	Sak nr.
Nybygg	enebolig	6.4.87		By 90/87
Byggherre		Adresse		Tlf.
Arne Bentsen				
Anmelder		Adresse		Tlf.
Mesterhus Aust-Agder A/L				
Ansvarshavende		Adresse		Tlf.
Ernst Jørg Nilsen				

Vi har besiktiget arbeidet i samsvar med bygningslovens § 99.

Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene for byggetillatelsen eller de gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen (jfr. § 93) forutsetter. En slik bruksendring krever særskilt godkjenning.








Ev. merknader:

- * ~~Dør sikres~~, Verandadør må holdes sikret inntil veranda er oppført
- * Kjellerrom ikke ferdige

Sted og dato		Stempel	
Bjorbekk		16.6.88	
		A. E. Gundersen tekn. sjef	
		Underskrift P. O. Dahle avd.ing.	
Sendes til			
☐ Byggherre	☐ Anmelder	☐ Ansvarshavende	☐ Byggeløyvernmyndighet

Nr. 2129 Forlag: Sem & Stenersen A/S, Oslo. 1-77

G Ø E Y 2 / 20885-600
437/287 Tegning 140487 8813248



ØYESTAD BYGNINGSRÅD
Godkjent i h.h.t. delegert myndighet.
6/5 1987, sak nr. 90/87

BYGGHERR:	ANNE BERGMAN	DATO:	6/5 87	KORREKSJONER:	BYGGMESTER:
TEGNER:	ARNOLD KLEIV	MÅL:	1:100		
	HAUG, ORVIK OG FASADER	SIGN:	46.		
		ARKITEKT:			

MESTER HUS
AUST AGDER A/L
POSTBOKS 348, BLODEKJØR 22, 4801 ARENDAL TLF. (041) 23107 - 2485

02 – Bruksendring underetasje til leilighet (1990)

Tiltak

Godkjent bruksendring av underetasjen til egen leilighet.

Dokumenter i denne byggesaken

- Vedtak om bruksendring
- Godkjente tegninger



G 0 8 Y 5 / 26885453 Geomatikk
437/267 Korres, Vedtak 1990-03-14

18.4.1990

Ark.nr. 511
-/AR

Per Berntsen
Seljelie 16

4883 BJORBEKK

VEDR. BYGGETILLATELSE FOR BRUKSENDRING AV BOLIG

Vedlagt følger byggetillatelse.

Med hilsen

A. E. Tengs
teknisk sjef

P. O. Dahle
avd.ing.

20.3.1990

Ark.nr. 511
-/AR

Per Berntsen
Seljelia 16

4883 BJORBEKK

VEDR. MELDING OM BRUKSENDRING ~~VEDR.~~ AV BOLIG

Vedlagt følger nødvendig godkjenningssapir for Deres
planlagte bruksendring av del av boligen, og en ber
Dem vennligst merke Dem vilkårene i denne.
Regning på byggegebyr følger vedlagt.

Med hilsen

A. E. Tengs
teknisk sjef

P. O. Dahle
avd.ing.

(Kommune)

Øyestad

BYGGETILLATELSE

etter plan- og bygningsloven av 14 juni 1985, § 93

Anmelder (navn, adresse)

Byggherre (navn, adresse)

Per Berntsen
Seljelia 16
4883 Bjorbekk

BYGGETILLATELSE ER GITT FOR

Eiendom/byggested

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Seljelia 16

Deres søknad	Dato		
Arbeidets art	bruksendring		
Byggets art	bolig		
Behandling/vedtak	Vedtak dato	Saksnr.	
		By 67/90	
Merknader	- Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt igang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl. § 96. - Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt. - Bygningen eller del av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det denne tillatelse forutsetter, jfr. pbl. § 93. - Det kan føres kontroll med byggearbeidet, jfr. pbl. § 97. - Skifte av eier eller byggherre før arbeidet er fullført skal straks meldes til bygningsrådet, jfr. pbl. § 97.		
Vilkår	Klageadgang - se baksiden		

UNDERSKRIFT

Sted	Dato	Sign./Stempel
Bjorbekk	18.4.90	P.O. Dahle avd.ing.

KOPI SENDT	☐ ansvars- havende	Navn	Adresse
	☐ andre	Navn	Adresse
		Navn	Adresse
		Navn	Adresse

MØTEBOK

Blad

Kommune	Styre, råd, utvalg m. v.	Møtested	Møte dato
Øyestad	Bygningsrådet	Bjorbekk	

Sak nr. Saksbeh.: P.O. Dahle

H 75/90

By 67/90 MELDING OM BRUKSENDRING AV DEL AV BOLIG

Byggherre: Per Berntsen

Arbeidssted: Seljelia 16

Fremlagt:

1. 1 sett tegninger

MERKNADER:


Deler av underetasjen er omgjort til egen hybelleilighet inneholdende vask/bad, kjøkken, gang, stue og soverom.

ETTER DELEGERT MYNDIGHET GODKJENNER BYGNINGSSJEFEN
ENDRING AV DEL AV BOLIG MED FØLGENDE MERKNADER:

1. Alt arbeid utføres overensstemmende med bygningslov, forskrifter m.v.
2. Godkjente planer kan ikke endres uten skriftlig godkjennelse.
3. Røykvarsler av godkjent type må monteres. Det må installeres brannslukningsutstyr som kan benyttes i alle rom.
4. Byggetillatelse (blått skjema) blir utstedt når følgende vilkår er oppfylt.
 - a) Tilkoblingsavgift er betalt og tilkoblings-tillatelse er gitt
 - b) Byggegebyr er betalt

Sign.


Utskrift sendt til



ØYESTAD BYGNINGSRÅD
 Godkjent i h.h. delegert myndighet.
 21/3 1980, sak nr. 67/80

1:50
 ca 56 m²

ØYESTAD KOMMUNE
 Trossak
 Dato: 20.03.90
 Arkivnr: 48/90



1:50
 $46,60 m^2$

ØYESTAD BYGNINGSRÅD
 Godkjent i h.h.t. delegert myndighet.
 20/3 1990, sak nr. Gt/90

03 – Oppføring av garasje (1995)

Tiltak


Godkjent oppføring av garasje.

Dokumenter i denne byggesaken

- Byggetillatelse
- Godkjente tegninger

25 JULI 1995

JM-95042533



BYGGHERRE:	DATO:	KORREKSJONER:	BYGGMESTER:
<i>Aene BENTSEN</i>			<i>Anders Nilsen 7/8</i>
TEGNING:	MÅL:		SAKSBEHANDLER:
<i>Dat. 6/3-87</i>			<i>Spm H. Moum</i>
	SIGN.:		ARKITEKT:



MESTERHUS

AUST AGDER A/L

POSTBOKS 349, BLØDEKJÆR 22, 4801 ARENDAL. TLF. (041) 23107 - 24859



ARENDALE KOMMUNE

TEKNISK ETAT
BYGGESAKSAVD.

KOPI

7. September 1995

Jnr.: 95049952
Saksb.: POD
Tlf.: 370 13800

Per Bentsen
Seljelie 16

Ark.: 511.byg
Saksid.: 9502917

4883 BJORBEKK

Kontoradresse
Kommunehuset
Postboks 33
4883 Bjorbeek

GNR. 437, BNR. 267, SELJELIA 16, BJORBEKK
PER BENTSEN
NABOVARSEL OG SITUASJONSKART - ENDRET PLASSERING GARASJE

SAKSFREMSTILLING :

Per Berntsen søkte den 01.05.95 om å føre opp en dobbeltgarasje på 49,6 m², med en høyde på 5,4 m. Garasjen ble søkt oppført 0,5 meter fra nabogrensa.

Vedkommende nabo Tone K. Berg protesterte. Hun mente at garasjen ville ta utsikt for de, og gjøre de innestengt. Hun ville ikke motsette seg garasje, men den måtte ikke være så høy og lang, og måtte trekkes lenger opp.

Bygningssjefen mente at plasseringen ville føre til uforholdsmessig mye sjenanse for naboen, og avslo søknaden den 28.06.95, med hjemmel i reguleringsplanen.

Per Berntsen søker nå om samme garasje, men trukket lenger mot øst. Nabo protesterer ikke mot denne plasseringen.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 93 godkjenner bygningssjefen søknaden og gir byggetillatelse på følgende betingelser:


1. Alt arbeid må utføres i samsvar med Plan- og bygningsloven og Byggeforskrift 1987.
2. Søknad om ansvarsrett må være innsendt og godkjent.
3. Høyde- og hjørneplassering må være godkjent av bygningskontrollen.
4. Det tillates ikke innlagt vann i bygningen, uten at dette på forhånd er anmeldt av autorisert rørlegger og godkjent av Teknisk etat, VAR-avdelingen.
5. Bygningen tillates ikke tatt i bruk til varig opphold uten at det på forhånd er gitt tillatelse til bruksendring.

Ingen byggearbeider tillates igangsatt før punktene 2 og 3 er oppfylt.


Ett sett godkjente dokumenter returneres.

Gebyr for søknadskontroll med kr. 500,- må innbetales. Giro vil bli ettersendt.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket etter § 29 i Forvaltningsloven kan påklages innen 3 uker. Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak følger vedlagt.




Magne Staalstrøm
bygningssjef




P.O. Dahle
avd.ing.

Kopi: Avgiftsavg. bygningsråd
Tone K. Berg, Seljelia 14, 4883 Bjorbekk




G 0 8 Y 6 / 28885454
437/267 Tegnin 040595 8821003



ARENDAL BYGNINGSRÅD
Godkjent i h.h.t. delegert myndighet.
7.19 1995, sak nr. 1


Byggherre Per Bentsen Sletta 1b. Rannekleiv 4883 Bjorbekk	1:50	
		4 MAI 1995 Jnr. 95027439

Fasade 3




ARENDALE BYGNINGSRÅD
Godkjent i h.h.t. delegert myndighet.
719 1995, sak nr. 1

1:50	Byggherre: Per Bentzen Sørlie 16. Rammeleie 4883 Bjørnli	
	4 MAI 1995	
Fasade 2	Jnr. 95027439	



ARENDAL BYGNINGSRÅD
Godkjent i h.h.t. delegert myndighet.
719 19 95, sak nr. 1


1:50	Byggherre: Per Bentzen Selv. v. 16. Rammebrev 4883 Bjørbekk	
Fasade 4	- 4 MAI 1995 Jnr. 95027439	



ARENDAL BYGNINGSRÅD
 Godkjent i h.h.t. delegert myndighet.
 7/9 1995, sak nr. /

1:50	Byggherre Per Benfven Sørlieia 16, Rannekleiv- 4883 Birbeck
Fasade 1.	

- 4 MAI 1995
 Jnr. 95027439



ARENDALE BYGNINGSRÅD
 Godkjent i h.h.t. delegert myndighet.
 719 1995, sak nr. 1

Byggherre: Per Benrøsen Sølvveia 16 Rannekleiv 4383 Børvekk	1:50
	419,6 m ²
	Plantegning

- 4 MAJ 1995
 Jnr. 95027439

04 – Bruksendring loft til hoveddel (2020)

Tiltak

Godkjent bruksendring av loft til hoveddel med oppholdsrom og to soverom.

Dokumenter i denne byggesaken

- Vedtak om bruksendring
- Godkjent tegning



ARENDALE KOMMUNE

Byggesak

Bjørn Gunnlaugur Bløndal
Seljelia 16
4824 BJORBEKK

Dato: 14.02.2020
Vår ref: 20/1856-2
Deres ref:
Saksbeh.: Iselin Ager-Wick Ravndal

Vedtaksbrev 437/267 - Seljelia 16 - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - uinnredet loft til loftstue og soverom.

Tiltakssted: Seljelia 16

Tiltakshaver/søker: Bjørn G. Bløndal

Tiltakstype/-art: Bruksendring

Saksdokumenter:	Datert:	Mottatt:
Søknad om tillatelse til tiltak (uten ansvarsrett)	28.01.2020	06.02.2020
Tegning	22.01.2020	06.02.2020
Kart		06.02.2020

VEDTAK:

Kommunen gir tillatelse for bruksendring som omsøkt.

Gebyr:

Det påløper saksbehandlingsgebyr med kr. 7856,- Faktura ettersendes tiltakshaver.

Tiltaket gjelder:

Arendal kommune har 06.02.2020 mottatt søknad som omhandler bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Tilleggsdelen (loftet) søkes om til hoveddel, til å bli soverom og oppholdsrom. Arealet som søkes bruksendret er oppgitt til å være 46 m².

Nabovarsling:

Tiltaket er ikke nabovarslet. Da søknaden omfatter innvendige endringer i bolig, anses ikke tiltaket å berøre naboers interesser

Kontaktinformasjon: www.arendal.kommune.no
Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL
Org.nr.: 940493021

Telefon: +47 37 01 30 00
E-post: postmottak@arendal.kommune.no

Kommunens vurdering:

Arealplanstatus og juridisk grunnlag:

Omsøkte eiendommen er omfattet av reguleringsplanen for **Rannekleiv, gnr 437 bnr 2**. Eiendommen er regulert til boligformål og tiltaket er i tråd med gjeldende plangrunnlag.

Det fremkommer av plantegningene for eneboligen at loftetasjen har takhøyde på 1,9m. Endringen som det søkes om synes å være en endring i bruk av arealene fra loftet til to soverom. Slik kommunen da vurderer tiltaket er etter dette å egne som en bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Søknad om slik bruksendring kan fremmes av tiltakshaver, slik det her er gjort. Tiltakshaver står da ansvarlig for de vurderinger som er gjort mht tekniske krav.

Annet:

Kommunen har ingen merknader til saken.


Med hilsen

Frank Gauslå
Fagleder

Iselin Ager-Wick Ravndal
Ingeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Seljelia 16
2. Etasje



isnitt

05 – Utvidelse av veranda (2024–2025)

Tiltak

Godkjent utvidelse av veranda med dispensasjon.

Dokumenter i denne byggesaken

- Dispensasjonsvedtak og byggetillatelse
- Situasjonstegning
- Fasadetegning
- 3D-illustrasjon
- Ferdigattest



Arendal kommune

Byggesak (S)

Philip Nygren

Seljelia 16
4824 BJORBEKK

Vår saksbehandler
Magnus Hjelmfoss

Saksnummer
BYGG-24/01138
oppgis ved alle henvendelser

Kontaktperson

Dato
08.01.2025

Seljelia 16, vedtak utvidelse av terrasse

Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 437 / 267 / 0 / 0
Tiltakshaver: Philip Nygren

VEDTAK:

Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra byggegrense og høyspentsone for terrasse og platting.

Kommunen gir tillatelse til veranda og platting som omsøkt.

Tiltakshaver innvilges personlig ansvarsrett som selvbygger etter byggesaksforskriften § 6-8.

Gebyr

Det påløper saksbehandlingsgebyr med kr. 23 000,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Kontaktinformasjon: www.arendal.kommune.no
Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL
Org.nr.: 940493021

Telefon: +47 37 01 30 00
E-post: postmottak@arendal.kommune.no

Tiltaket gjelder

Det er søkt om tillatelse til å rive 2 eksisterende verandaer, og erstatte disse med en stor veranda. Tiltaket har ikke bruksareal, men BYA er på 50m²

Nabovarsling

Tiltaket er nabovarslet. Det er ikke mottatt merknader.

Dispensasjonssøknad

Det er søkt om dispensasjon fra byggegrenser og høyspenstsonen som er i reguleringsplanen.

Andre opplysninger

Eier av tilgrensende eiendom gnr/bnr 437/203, Arne Roy Rannekleiv, har avgitt avstandserklæring i henhold til pbl § 29-4 annet ledd bokstav a), hvor det aksepteres at veranda kan plasseres i en minsteavstand av 0,5 meter fra felles grense.

Kommunen bemerker her at ettersom det her er byggegrenser i planen, så vil ikke denne løsningen for plassering nærmere grensen kunne brukes. Avstandserklæringer kan brukes i de tilfeller hvor planen ikke har byggegrenser og det blir den «generelle» 4-metersreglen i pbl.

§ 29-4 som gjelder.

Ansvar som selvbygger

Tiltakshaver søker personlig ansvarsrett for alle ansvarsområder som selvbygger, etter bestemmelsen i byggesaksforskriften § 6-8.

Kommunens vurdering

Naturmangfoldloven

I saker som berører naturmangfoldet, plikter kommunen å vurdere omsøkt tiltak i forhold til de miljørettslige prinsippene som fremgår av naturmangfoldloven (nml.) §§ 8-12, jf. § 7. Kommunen har foretatt søk i Naturbase og i Artsdatabanken. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller sjeldne arter i området. Det omsøkte tiltaket er et beskjedent tiltak i størrelse og omfang. Kunnskapsgrunnlaget, jf. § 8, anses her som godt. Føre-var-prinsippet, jf. nml. § 9, er derfor mindre aktuelt. Sannsynligheten/risikoen for skade på naturmangfoldet vurderes som minimal. Etter § 10 vurderes den samlede belastningen på økosystemet som liten. Prinsippene i § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er etter dette ikke aktuelle i denne saken.

Arealplanstatus og juridisk grunnlag

Den aktuelle eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Eiendommen er videre omfattet av reguleringsplanen «Rannekleiv, gnr 437 bnr 2» vedtatt 23.01.1984. Den er regulert til byggeområde boliger, og ligger innenfor delområde P. Til reguleringsplanen er det knyttet et sett bestemmelser.

Det er ikke oppgitt noen utnyttelsesgrad på eiendommen, slik at det blir bestemmelse om utnyttelsesgrad i kommuneplanen som blir gjeldene. Denne tillater 30%. Etter gjennomført tiltak er det oppgitt at utnyttelsen blir på 29%

Det er også satt byggegrenser i planen, samt at det er en hensynssone «Høyspent» som tiltaket kommer innenfor.

Dispensasjonsspørsmålet

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. Av bestemmelsens andre ledd følger det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Etter lovens ordlyd må *begge* vilkårene være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges.

Lovens formålsbestemmelse lyder slik:

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av

Det første som må vurderes er om hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse (§ 1-1), eller nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis.

Hensynene bak avstandskrav og byggegrense i plan er det offentliges behov for å kunne styre utformingen av ny bebyggelse herunder plassering av tiltak med hensyn på bevaring av terreng og vegetasjon samt hensynet til uteoppholdsarealer, ulemper for naboer og estetisk utforming. Viktig er også evt. støybelastninger, veivedlikehold, tilstrekkelig areal for snøbrøyting, tilstrekkelig avsatt parkeringsarealer, brannsikkerhet og sikring av rom, utsikt og lys til den enkelte eiendom.

I dette tilfellet er også byggegrensen satt i grensen på faresonen 510 «Høyspenningsanlegg».

Dette er en gammel plan, og tiltakshaver har vært i kontakt med Glitre nett, som har bekreftet at det ikke er planlagt at det kommer noen høyspentledninger i dette området. En dispensasjon vil derfor ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak faresonene. Det første vilkåret for å innvilge en dispensasjon fra faresonen finner kommunen at er oppfylt.

Når det gjelder byggegrensen, kan man si at det samme gjelder for den delen av byggegrensen som følger faresonen, altså byggegrensen mot vest.

Når det gjelder byggegrensen mot nord, blir det en litt annen vurdering ettersom det her er satt en «selvstendig» byggegrense. Eiendommen nord for eiendommen det bygges på er avsatt til LNF, og er utenfor den aktuelle planen. Å bygge utenfor denne byggegrensen vil være en tilsidesettelse av bestemmelsen, men det er ikke snakk om veldig stor del av tiltaket som bryter akkurat denne byggegrensen, slik at kommunen finner at hensynene bak byggegrensen ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon.

Kommunen finner etter dette at hensynene bak byggegrensen og faresonen, og hensynene i lovens formålsbestemmelse samt nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig tilsidesatt hvis det gis dispensasjon.

Vi går da over til å vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Hva som anses som en fordel må vurderes med utgangspunkt i areal- og ressursdisponeringshensyn, og private fordeler skal som regel ikke tillegges særlig vekt.

Foruten om den ulempen det er å dispensere fra en bestemmelse, så kan ikke kommunen se at det er noen ulemper ved dette tiltaket. Spørsmålet blir dermed om fordelene er så store at man kan si at de er klart større enn denne ulempen.

Eiendommen oppnår et mer helhetlig uteoppholdsareal ved bygge den omsøkte verandaen. På det minste stikker verandaen kun 1,03 meter ut fra husveggen, og dette kan tyde på at man har forsøkt å gjøre verandaen så liten som mulig, uten at det skal gå på bekostning av den funksjonen som verandaen er tiltenkt, som er «å samle flere uteplasser, og gjøre arealene mer tilgjengelig ved at man forbinder dem med ramper. Det vil dermed bli enklere å ferdes rundt på eiendommen, og sikre også bedre tilgjengelighet ifm. vedlikehold av bygget.»

Med bakgrunn i det overstående er kommunen kommet til at fordelene ved å innvilge dispensasjonen er klart større enn ulempene.

Kommunen finner etter dette at vilkårene for dispensasjon etter pbl § 19-2 er oppfylt. Når begge vilkårene er oppfylt følger det av § 19-2 første ledd at kommunen *kan* gi dispensasjon. Kommunen finner ikke grunn til å nekte dispensasjon i dette tilfellet.

Avstand til vann og avløpsledninger, samt høyspent ledninger:

Det er opplyst om at tiltaket ikke kommer i konflikt med dette.

Avledning av grunn- og overvann:

Før oppføring av bygning blir godkjent, skal avledning av grunn- og overvann være sikret, jf. pbl § 27-2 siste ledd. Det er opplyst i søknad om at det vil gjøres en del dreneringsarbeid i forbindelse med tiltaket. Kommunen finner at avledning av grunn- og overvann er tilstrekkelig sikret.

Atkomst og avkjørsel:

Tiltaket endrer ikke på dette.

Krav til byggegrunn, miljøforhold, mv.

Det følger av pbl § 28-1 at grunn bare kan bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.

Det er opplyst i søknaden at byggverket ikke skal plasseres i verken flom- eller skredutsatt område, og videre at det ikke foreligger fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Kommunen kjenner ikke til at det foreligger noen særskilte forhold i dette tilfellet.

Høyde og plassering

Et byggverks plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12, jf. pbl § 29-4 første ledd. Avstand til nabogrense er i dette tilfellet bestemt med en byggegrense i planen. Denne ga kommunen dispensasjon fra tidligere i vedtaksbrevet.

Av Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/15 fremkommer det at bestemmelsen forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønsker imøtekommes der ikke avgjørende grunner taler imot dette.

«Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som medfører betydelig ulempe for f. eks. naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø. Det er kun i tilfeller der det objektivt sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommer eller omkringliggende miljø at kommunen kan utøve "kan"-skjønn etter plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd (fritt skjønn). I praksis skal det mye til for at naboer i tettbygd strøk blir hørt med protest eller klage over tap av utsikt eller reduksjon i solforhold. Dette er forhold som vil være påregnelig i boligfelt, og særlig i forbindelse med kommunal fortetningspolitikk.», jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/15, s. 8.»

Avgjørende grunner mot å imøtekomme tiltakshavers ønsker foreligger etter dette ikke, og byggverks plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde som omsøkt godkjennes følgelig etter pbl. § 29-4 første ledd.

Parkeringsløsning, uteoppholdsareal, mv.

Uteareal på tomte skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l., jf. pbl § 28-7, annet ledd.

Utforming og visuelle kvaliteter:

Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon og slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl. §§ 29-1 og 29-2.

Omsøkte tiltak har etter kommunens syn en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon, og innehar etter vår oppfatning gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf. pbl. §§ 29-1 og 29-2.


Gjennomføringsplan, tiltaksklasser, erklært ansvar mv.

Det følger av byggesaksforskriften § 6-8 at kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen fritidsbolig (uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11), dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1. Tiltakshaver har søkt om ansvarsrett som selvbygger for alle ansvarsområder. Kommunen finner det for dette tilfellet sannsynliggjort at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli (er) utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og således at selvbyggeransvar kan innvilges som omsøkt.


For Arendal kommune

Magnus Hjelmfoss
Ingeniør m/master


Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift



Fasade Nord




Fasade Vest



Fasade oest

Rev	Beskrivelse	Dato
SELJELIA 16		
4824 ARENDAL		
Gnr. 437 Bnr. 267		
Tiltakshaver/prosjekterende:	Byggeplass adresse:	
Philip Nygren	Seljelja 16	
Prosjekt:		
Utbygging av ny veranda og plating		
E - Fasadetegninger		
Snitt 1:100		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
11.06.2024		
Målestokk		
1:100		
Rev.		
Prosj. nr.	Tegn.nr.	



Rev	Beskrivelse	Dato
SELJELIA 16		
4824 ARENDAL		
Gnr. 437 Bnr. 267		
Tiltakshaver/prosjekterende:		Byggeplass adresse:
Philip Nygren		Seljelia 16
Prosjekt:		
Utbygging av ny veranda og plating		
Q - Illustrasjon i 3D		
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av
Dato	11.06.2024	Målestokk
	Rev.	1:80
Prosj. nr.	Tegn.nr.	



Arendal kommune

Byggesak (S)

Philip Nygren

Seljelia 16
4824 BJORBEKK

Vår saksbehandler
Magnus Hjelmfoss

Saksnummer
BYGG-24/01138
oppgis ved alle henvendelser

Kontaktperson

Dato
18.11.2025

Seljelia 16, vedtak utvidelse av terrasse

Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 437 / 267 / 0 / 0
Tiltakshaver: Philip Nygren

VEDTAK:

Kommunen gir med dette ferdigattest.

Gebyr:

Det påløper saksbehandlingsgebyr med kr. 3 200,-. Faktura ettersendes tiltakshaver.

Kontaktinformasjon: www.arendal.kommune.no
Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL
Org.nr.: 940493021

Telefon: +47 37 01 30 00
E-post: postmottak@arendal.kommune.no

Søknad om ferdigattest er mottatt her 17.11.2025.

Ansvarlig søker har bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Nødvendig sluttokumentasjon og erklæring om ferdigstilling foreligger og det kan etter dette utstedes ferdigattest, jf. SAK10 § 8-1, jf. pbl § 21-10.

For Arendal kommune

Magnus Hjelmfoss
Overingeniør m/master

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

Kopimottakere:

DAGBOKFØRT

09.06.87 04658

SORENSKRIVEREN I
NEDENES
§ 1

Festekontrakt for tomt til bolig,
fritidshus, forretning og industri

FESTEKONTRAKT

Bortfester –

Navn og adresse	Fødselsnummer 1)
Rannekleiv Lars	20 01 18 [REDACTED]

fester herved bort til fester –

Navn og adresse	Fødselsnummer 1)
Arne Bentsen	30 09 66 [REDACTED]

en tomt av sin eiendom –

Gnr	Bnr	Kommunenavn
37	203	Øyestad

Tomten har fått betegnelsen –

Gnr	Bnr	Event. festnr	Areal
37	267	Seljelia 16	701,8 m ²

i samsvar med 2) –

16.7.86	
☒	kartforretning/målebrev, datert
☐	attest etter delingslovens § 2 - 6 fra oppmålingsmyndigheten, datert hvoretter
☐	tomten er påvist på kart eller i marka.

Tomten skal benyttes til –

Boligtomt

og overtas av festeren 2) –

☐	med ferdig opparbeidet atkomstvei som påvist.
☒	med rett for festeren til å opparbeide atkomstvei.
☐	med plikt for grunneieren til å opparbeide atkomstvei mot at festeren betaler sin andel, som bestemt i § 6 på neste side.

§ 2

FESTEAVGIFT

I festeavgift betaler festeren –

Kr	pr. år, forskuddsvis, heretter	Dato
510,-	XXXXXX	
beregnet etter 6,5	% p.a. av tomteverdien	Kr 7.839,-

Dersom dette bortfeste er underlagt prisforskrifter skal festeavgiften eventuelt reguleres til det som er lovlig.

Hver av partene kan kreve regulering etter 10 år og senere ikke oftere enn hvert 10. år, i samsvar med lov om tomtefeste og eventuelle prisforskrifter.

1) Fødselsnummer står bl.a. i skattekortet.

2) Sett kryss ☒ ved det alternativ som gjelder.

§ 3

FESTETIDEN

Festetiden er —

99 år

regnet fra —

Dato

tinglysingsdato

1)

☐ Festeren har rett til å innløse tomten etter år, eller ved utløpet av festetiden, etter tomtenns verdi på innløsningstiden med fradrag for påkostninger av festeren eller hans forgjenger, og forøvrig etter bestemmelser i lov om tomtefeste.

I tilfelle partene ikke blir enige om innløsningsprisen, fastsettes denne etter bestemmelser i lov om tomtefeste, § 11.

☒ Festeren har ikke innløsningsrett. En eventuell forlengelse av festet skjer etter avtale mellom partene etter bestemmelsene i §§ 9 og 11 i lov om tomtefeste.

§ 4

PANTERETT FOR FESTEAVGIFTEN

Bortfesteren har panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil ett/tra 2) års forfalt festeavgift foruten retten til fremtidig avgift.

Bortfesterens panterett skal ha 1. prioritet/prioritet etter 2) —

de lån som blir tatt opp på eiendommen.

Bortfesteren har rett til uten søksmål å inndrive forfalt festeavgift ved tvangsauksjon, men bortfesteren skal i tilfelle varsle panthaverne etter grunnboken.

§ 5

OVERDRAGELSE OG PANTSETTELSE

Festeren har rett til å overdra og pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten skal skje sammen med alle festerens rettigheter samt bygninger som er eller blir oppført, jfr. tomtefestelovens § 17 og pantelovens § 2 - 3.

De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelse over på deres rettsetterfølgere.

§ 6

RETTIGHETER OG VILKÅR

Til festekontrakten knyttes følgende rettigheter og vilkår:

(f.eks. bebyggelse, parkering, adgang til å trekke ledninger over tomten, gjerde, trær, virksomhet med støy/lukt, omkostninger til opparbeidelse og vedlikehold av vei, vann- og kloakk, etc.)

Festeren er solidarisk ansvarlig for vedlikehold/brøyting av stikkvei. Videre vedlikehold av felles ledninger sammen med andre festere som bruker den/disse.

Utbygger/kommunen har i forbindelse med opparbeidelse av eksterne anlegg vederlagsfri rett til å gå over eiendommen med ledningsnett i bakken samt rett til stolpe-/el.kasse.

1) Sett kryss ☒ ved det alternativ som gjelder

2) Stryk det som ikke passer

§ 7

VILKÅR TIL FORDEL FOR PANTHAVERE (herunder Den Norske Stats Husbank)

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal:

- a. festekontrakten ikke løpe ut, selv om kortere festetid er avtalt,
- b. tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort,
- c. bortfesteren bare ha prioritet for inntil ett års forfalt festeavgift, foruten retten til fremtidig avgift, med prioritet foran pantaverne.

§ 8

OMKOSTNINGER

Utgifter i forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av —

festeren

(herunder gebyr for kartforretning/opmåling, pristakst, dokumentavgift og tinglysingsgebyr og eventuell tariffmessig meglerprovisjon).

§ 9

TVISTER etc.

Eventuelle tvister som måtte utspringe av denne festekontrakt avgjøres etter bestemmelser i lov om tomtefeste, som gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneeting.

Det er en forutsetning for denne festekontrakt at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspliktig.

Denne festekontrakt er utstedt i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.

Festekontrakten skal tinglyses.

Sted og dato	Øyestad
Bortfester	<i>Lars Rannekleiv</i> Lars Rannekleiv <i>Ester Rannekleiv</i> Ester Rannekleiv

Sted og dato	Arendal ²³ / ₁₄ - 87
Fester	<i>Arne Bentsen</i>

Rett kopi bekreftes:



ARENDALE KOMMUNE

Postboks 123,
4891 Grimstad

Telefon: 37 01 30 00

MEGLEROPPLYSNINGER

Opplysninger i.h.t. lov om eiendomsmegling § 3-6 nr. 8.

Disse opplysninger er gitt i henhold til informasjon som foreligger i kommunens arkiv/databaser.

Kommunen er ikke ansvarlig for eventuelle feil/mangler i produktinformasjonen.

Eiendomsopplysninger:

Gnr.:	437	Bnr.:	267	Fnr.:		Snr.:	
Adresse:	Seljelia 16, 4824 Bjorbekk					Dato:	07.08.2026 HKE

Vann- og avløpsforhold

	Ja	Nei
Offentlig vann	☒	☐
Offentlig avløp	☒	☐
Privat avløpsanlegg	☐	☒
Vannmåler	☒	☐

Arendal kommune jobber aktivt med tilsyn av private avløpsløsninger. For husstander som har innlagt vann, privat eller kommunalt, og ikke er koblet til det kommunale avløpsnett, må det forventes tilsyn av anlegget ved eiendommen og potensiell kostnad for utbedring av avløpsanlegget.

Bygninger med slamavskiller som er tilknyttet offentlig avløp kan få pålegg om utkopling av slamavskilleren.

Dersom ledningsnett krysser privat grunn kan det foreligge spesiell avtale om dette. Avtalen kan enten være tinglyst eller den kan foreligge i kommunens arkiv.

Grunneier vil være ansvarlig for å gjennomføre/bekoste eventuelle tiltak med hensyn til utbedring av lekkasje på private stikkledninger for vann/avløp.

Pålegg Vann/Avløp gitt

Ja
☐

Nei
☒

Kommunale eiendomsgebyrer

Kommunale eiendomsgebyr for 2026 kr. 22 854,24,-

Herav eiendomsskatt pr år kr. 7 005,-

Agder Renovasjon har ansvar for avfallsordningen. For opplysninger om renovasjonsabonnementet og gebyr må Agder Renovasjon kontaktes.

For eiendommen med vannmåler, blir forbruket på vann og avløp avregnet 1.gang pr år. Forbruket vil variere ut fra antall personer i boligen. Ved eierskifte bør vannmåler leses av. Det må også sjekkes når forrige avlesning ble gjort. Ta kontakt med kommunen hvis forbruket for vann og avløp endres.

Eiendommer med private avløpsanlegg blir fakturert for et tilsynsgebyr, pr d.d. kr 985,- pr år.



Agder Renovasjon IKS

Adresse: Dalenveien 347, 4849 Arendal

Telefon: 37 05 88 00

Utskriftsdato: 04.08.2026

Kommunale gebyrer 2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kilde: Agder Renovasjon IKS

Kommunenr.	4203	Gårdsnr.	437	Bruksnr.	267	Festenr.		Seksjonsnr.	
Adresse	Seljelia 16, 4824 BJORBEKK								

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2025

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.

Gebyr	Fakturert beløp i 2025
Renovasjon	7 587,99 kr
Sum	7 587,99 kr

Prognose kommunale gebyrer på eiendommen inneværende år

Vare	Mva	Grunnlag	Enhetspris	Andel	Korreksjon	Årsprognose	Fakt. hittil i år
Standard Abonnement (fast del)	25%	2 stk	1532.31	1/1	0 %	3 064,63 kr	2 298,45 kr
Restavfallsgebyr (variabel del)	25%	240 liter	25.54	1/1	0 %	6 129,00 kr	4 596,75 kr
					Sum	9 193,63 kr	6 895,20 kr

Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.

Mva-feltet gir informasjon om varens merverdiavgiftsats, og beløp er inkludert merverdiavgift. De som har 0% er unntatt merverdiavgift.

Prognosene for inneværende år kan avvike, spesielt ved årsskifte. Dette kan skyldes at enhetspriser ikke er oppdatert for nytt år eller at noen gebyr foreløpig ikke er opprettet for nytt år.

FORBEHOLD VED UTLIVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene i dette dokumentet. Det kan ikke rettes krav som følge av at disse opplysningene benyttes som grunnlag for beslutninger.

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Seljelia 16, 4824 Bjorbekk

Generelt

Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5.

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Denne oversikten angir hva som medfølger og hvilke unntak som gjelder for handelen.

1. HVITEVARER medfølger handelen. 1. etg. Integrert kjøøl, frys, oppvaskemaskin, kombiovn, stekeovn, kokeplate. I leiligheten medfølger frittstående komfyr og oppvaskemaskin. Kjøleskap i sokkelleiligheten tilhører leietaker og medfølger ikke.

2. VARMEKILDER. Veggmonterte panelovner som er montert på visning medfølger handelen. Det er panelovn på alle bad og en på soverommet i leiligheten. To fastmonterte varmepumper og en vedovn medfølger handelen.

3. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Baderomsinnredning og fastmontert baderomsutstyr som er montert på visning medfølger handelen. Gullspeil på bad medfølger ikke, men kan kjøpes separat.

4. GARDEROBESKAP. Vegghengt garderobe medfølger handelen. Garderobeskap som står i boligen på visning medfølger handelen.

5. KJØKKENINNREDNING medfølger handelen.

6. PLISSÉGARDINER OG GARDINOPPHENG. Spesialtilpassede plisségardiner medfølger handelen. Gardinstenger i sokkelleiligheten og i andre etasje medfølger.

7. AVTREKKSIVIFTER medfølger handelen.

8. LYSKILDER. Fastmontert utelys og solcellelys på rekkverk medfølger handelen. Vegglamper og taklamper som er tilkoblet med Wago, sukkerbit eller tilsvarende koblingsklemme medfølger ikke, med mindre annet er særskilt avtalt. Det vil si at det selges separat.

9. UTVENDIGE SØPPELKASSER. Kommunale søppelkasser disponeres sammen med eiendommen, men er kommunens eiendom.

10. POSTKASSE. Postkasse medfølger handelen.

11. UTENDØRS INNRETNINGER. Lekestativ, utekjøkken og utedusj medfølger handelen. Spabad medfølger ikke og selges separat.

12. BRANNSTIGE OG BRANNSIKKERHETSUTSTYR. Løse brannstiger medfølger handelen. Brannslukningsapparat, brannslange og røykvarslere medfølger der dette er påbudt. Påbudt brannsikkerhetsutstyr skal følge eiendommen dersom annet ikke uttrykkelig er avtalt.

13. NØKLER. Samtlige nøkler til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner o.l.

14. GARASJEHYLLER, BODHYLLER OG KROKER m.m. Fastmonterte hyller og kroker i garasje og bod medfølger handelen. To vegghengte hyller i leilighet medfølger samt en ekstra umontert.

15. ANNET. Blomsterpotte i betong medfølger. Styling og møbler medfølger ikke. Ikea Hultarp stang med kroker og beholder medfølger om ønskelig. Skjulte ledninger til bakhøytalere i stue medfølger.

Merknad: Oversikten er tilpasset denne eiendommen og er ment å inngå som del av salgsdokumentasjonen. Ved motstrid mellom denne oversikten og en særskilt skriftlig avtale mellom partene, går den særskilte avtalen foran.

Egenerklæring

Seljelia 16, 4824 BJORBEKK

18 Aug 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse	Postadresse	Enhetsnummer
Seljelia 16	Seljelia 16	

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie, aksjeselskap eller borettslag?

☐ Ja ☒ Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

☐ Ja ☒ Nei

Når kjøpte du boligen?

2020

Har du selv bodd i boligen?

☒ Ja ☐ Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

Bodd i boligen fra 2020-2025. Huset har vært utleid fra oktober til juli 2026.

Informasjon om eksisterende husforsikring

Gjensidige Forsikring ASA-49

Informasjon om selger

Selger

Nygren, Anette

Selger

Nygren, Philip

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.



Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

Våtrom

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

2.1.1 Navn på arbeid

Bad leilighet kjeller 2020

2.1.2 Årstall

2020

2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Bad i leilighet totalrenovert i 2020. Montering av BerryAlloc baderomsplater m. system utført av eier (fagutdannet tømrer). Dokumentasjon er i boligmappa.

2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Hisøy elektro. Rørlegger Bringsverd VVS. Fargerike Arendal - Gulv og fall.

2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

2.2.1 Navn på arbeid

Bad i 1. etg. 2021

2.2.2 Årstall

2021

2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Bad i 1. etg. totalrenovert i 2021. Montering av BerryAlloc baderomsplater m. system utført av eier (fagutdannet tømrer). Dokumentasjon er i boligmappa.

2.2.5 Hvilket firma utførte jobben?

Hisøy Elektro. Rørlegger Halvorsen VVS. Belegg + fall Fargerike Grimstad

2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

Tak, yttervegg og fasade

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til



4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

4.1.1 Navn på arbeid

Vinduer og dører.

4.1.2 Årstall

2024

4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Alle vinduer i boligen er skiftet til nye 3-lags energivinduer og lydglass (ca. 30 vinduer). En del av vinduene på værutsatte fasader er levert med utvendig aluminiumsbekledning. Inngangsdør i kjeller og hovedinngangsdør er skiftet. Det er også montert ny balkongdør mot nord og ny skyvedør mot vest. Dokumentasjon og fakturaer finnes i Boligmappa.

4.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Utført av eier (fagutdannet tømrer).

4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

4.2.1 Navn på arbeid

Etterisolering

4.2.2 Årstall

2023

4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Ytterveggene i hele 1. etasje er etterisolert innvendig med 50 mm isolasjon. Det er samtidig etablert ny dampsperre.

4.2.5 Hvilket firma utførte jobben?

Utført av eier (fagutdannet tømrer).

4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

4.3.1 Navn på arbeid

Utvendig etterisolering mot terreng

4.3.2 Årstall

2024

4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

4.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Yttervegg mot terreng er delvis etterisolert med 50 mm XPS på øst- og vestfasaden i forbindelse med gravearbeider og etablering av ny drenering.

4.3.5 Hvilket firma utførte jobben?

Utført av eier (fagutdannet tømrer).

4.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

4.4.1 Navn på arbeid

Kledning, vindsperre, musebånd, omramminger

4.4.2 Årstall



2023

4.4.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

4.4.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Ca. 80 % av utvendig kledning er skiftet ut i perioden 2023–2025 i forbindelse med utskifting av vinduer og oppføring av veranda. Det er stedvis montert ny vindspærreduk bak kledningen. I forbindelse med arbeidene er det montert musebånd og etablert luftespalte i underkant av kledningen. Det er også montert nye omramminger rundt de nye vinduene.

4.4.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Utført av eier (tømrer)

4.4.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

4.5.1 **Navn på arbeid**

Nytt arbeid

4.5.2 **Årstall**

2025

4.5.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☐ Faglært ☒ Ufaglært

4.5.7 **Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte**

Kledning og fasader ble malt. Alle fargekoder i boligen kan oppgis til kjøper.

4.6.1 **Navn på arbeid**

Beslag til vinduer og langs husvegg

4.6.2 **Årstall**

2024

4.6.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

4.6.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Montert terrasse- og vindusbeslag. Og beslag ved inngangsparti. Faktura finnes i boligmappa.

4.6.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

AK blikk

4.6.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

Kjeller

5 **Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?**

Ikke relevant for denne boligen.

6 **Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?**

☒ Ja ☐ Nei

7 **Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

8 **Er det utført arbeid med drenering?**



☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

8.1.1 **Navn på arbeid**

Graving og drenering

8.1.2 **Årstall**

2024

8.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☒ Ufaglært

8.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Gravearbeidet og dreneringen ble utført med bistand fra en maskinfører og en tidligere anleggsarbeider.

8.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Ikke utført av entreprenør

8.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

8.1.7 **Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte**

I forbindelse med verandaarbeidet ble store mengder masser langs grunnmuren skiftet ut. Det ble etablert drenerende sprengstein, nye drensrør fra taknedløp og ny drensledning langs grunnmuren. Grunnmuren ble utvendig fuktsikret med knotteplast og etterisolert med 50 mm XPS på alle sider unntatt sørfasaden, hvor eksisterende knotteplast fra byggeåret ble beholdt. Det ble også etablert ny overvannsledning fra nordvestsiden av tomten til bekk

Elektrisitet

9 **Har det vært feil på det elektriske anlegget?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

10 **Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

10.1.1 **Navn på arbeid**

Oppgradering av sikringsskap

10.1.2 **Årstall**

2021

10.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

10.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Oppgradering av innmat i sikringsskap samt tilhørende arbeider. Samsvarserklæring og kursfortegnelse finnes i Boligmappa.

10.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Hisøy Elektro AS

10.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

10.2.1 **Navn på arbeid**

Renovering av leilighet

10.2.2 **Årstall**

2021

10.2.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**



☒ Faglært ☐ Ufaglært

10.2.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Nytt elektrisk anlegg i forbindelse med renovering av kjellerleiligheten, inkludert nye rør, kurser, stikkontakter, brytere, belysning og tilkoblinger. Samsvarserklæring finnes i Boligmappa.

10.2.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Hisøy Elektro AS

10.2.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

10.3.1 **Navn på arbeid**

Ombygging av 1. etasje

10.3.2 **Årstall**

2023

10.3.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

10.3.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Nye elektriske rør og installasjoner i stue, kjøkken og gang i forbindelse med etterisolering og ombygging. Nye og endrede kurser samt installasjon av belysning og stikkontakter. Samsvarserklæring finnes i Boligmappa.

10.3.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Centrum Elektro AS

10.3.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

10.4.1 **Navn på arbeid**

Utvendige installasjoner

10.4.2 **Årstall**

2025

10.4.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

10.4.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Etablert utvendige strømuttak og nedgravde kabler, inkludert opplegg for elbillader og spa. Dokumentasjon finnes i Boligmappa.

10.4.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Centrum Elektro AS

10.4.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

Rør

11 **Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

12 **Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

I 2021 ble det observert en fremmed gjenstand i vannforsyningen. Kommunen undersøkte forholdet og fant ikke ytterligere avvik. Hendelsen ble knyttet til kommunal vannforsyning, og det er ikke kjent feil ved boligens private vann- eller avløpsanlegg. Vannkvaliteten ble kontrollert med analyse fra Eurofins og funnet tilfredsstillende.



13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

13.1.1 Navn på arbeid

Bad leilighet kjeller 2020

13.1.2 Årstall

2020

13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Rørleggerarbeider i forbindelse med totalrenovering av bad. Nye vannrør, ny varmtvannsbereder og nytt sanitærutstyr ble montert.

13.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Bringsverd VVS

13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

13.2.1 Navn på arbeid

Bad 1. etg.

13.2.2 Årstall

2022

13.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

13.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Rørleggerarbeider i forbindelse med totalrenovering av bad. Nye vannrør, ny varmtvannsbereder og nytt sanitærutstyr ble montert.

13.2.5 Hvilket firma utførte jobben?

Halvorsen VVS

13.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

13.3.1 Navn på arbeid

Vannmåler

13.3.2 Årstall

2021

13.3.3 Hvordan ble arbeidet utført?

☒ Faglært ☐ Ufaglært

13.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Vannmåler ble innstallert og registrert hos kommunen.

13.3.5 Hvilket firma utførte jobben?

Bringsverd VVS

13.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

☒ Ja ☐ Nei

13.4.1 Navn på arbeid

Utvendige arbeider

13.4.2 Årstall

2026



13.4.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

13.4.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Vann til utedusj, utekran, utekjøkken ble montert.

13.4.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Bringsverd VVS

13.4.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

13.5.1 **Navn på arbeid**

Klargjort rørføring til fremtidig bad/vaskerom

13.5.2 **Årstall**

2022

13.5.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

13.5.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

I forbindelse med etableringen av badet i 1. etasje ble det lagt klargjort rørføring i bjelkelaget frem til kjeller for et fremtidig bad og/eller vaskerom.

13.5.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Halvorsen VVS

13.5.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

Ventilasjon og oppvarming

14 **Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

15 **Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

16 **Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

16.1.1 **Navn på arbeid**

Luft-Luft Varmepumpe hus

16.1.2 **Årstall**

2022

16.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

16.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Montering av varmpumpe

16.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Arendal Kuldeservice

16.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**



☒ Ja ☐ Nei

16.2.1 **Navn på arbeid**

Luft-Luft Varmepumpe leilighet

16.2.2 **Årstall**

2021

16.2.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

16.2.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Montering av varmepumpe

16.2.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Arendal Kuldeservice

16.2.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

Skjevheter og sprekker

17 **Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

18 **Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv feilen eller endringen

Erstattet innmat i peisovn, da dette sprakk en vinter. Brukt originaldeler

Sopp og skadedyr

19 **Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Hva slags skadedyr og hva var omfanget?

I 2020 ble det observert noe muselort i et rom ved pipen. Området ble rengjort, og det har ikke vært observert nye tegn til mus eller annen aktivitet siden. I perioden 2023–2025 er det montert musebånd langs store deler av fasaden i forbindelse med utskifting av utvendig kledning.

20 **Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?**

Ikke relevant for denne boligen.

21 **Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

22 **Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?**

Ikke relevant for denne boligen.



Planer og godkjenninger

23 **Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv hva som mangler og hvorfor:

Det er satt inn en ny skyvedør mot veranda og to nye vinduer i trappeoppgangen. Disse endringene fremgår ikke av kommunens godkjente tegninger.

24 **Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?**

☐ Ja ☒ Nei

25 **Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?**

☒ Ja ☐ Nei

26 **Er utleiedelen godkjent til beboelse av kommunen?**

☒ Ja ☐ Nei ☐ Vet ikke

27 **Er det utført radonmåling?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

28 **Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

29 **Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?**

Ikke relevant for denne boligen.

30 **Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?**

Ikke relevant for denne boligen.

Andre opplysninger

31 **Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

32 **Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Skriv opplysningene her:

Veranda omsøkt og utført i 2024 i Kebony.

Boligen har fibertilkobling fra både Telenor og Altibox. Det er også etablert kablet nettverk (Ethernet) mellom hovedboligen og leiligheten. Garasjeport har 2 nye motorer.

Varmtvannstank har tilbakeslagsventil.

Kjøkkenskap/benkeplate montert av eier i 2023. Det er waterguard på kjøkken.

Blandebatteri i leiligheten er litt skjev, rørlegger har forsøkt å rette på den, men den fungerer.

Generelt har eier bilder fra vegger før de ble lukket.



Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 20058039

Egenerklæringsskjema

Name

Anette Johnsen

Date

2026-08-18

Name

Philip Bergren Larsen

Date

2026-08-18

Identification



Anette Johnsen

Identification



Philip Bergren Larsen



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))